

ORP 3215 TACHOV

**ÚZEMNĚ
ANALYTICKÉ PODKLADY
ORP TACHOV**

**3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE
12/2014**

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích obcí

Zpracoval : MěÚ Tachov
odbor výstavby a územního plánování

OBSAH :

I. ÚVOD	3
II. ROZDĚLENÍ, POUŽITÉ ZKRATKY	4
III. SHRNU TÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE	
IV. SHRNU TÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍCH PLÁNECH JEDNOTLIVÝCH OBCÍ.....	6
OBEC BOR	6
OBEC BROD NAD TICHOU	6
OBEC BROUMOV	7
OBEC CTIBOŘ	7
OBEC ČÁSTKOV	7
OBEC DLOUHÝ ÚJEZD	8
OBEC HALŽE	8
OBEC HOŠTKA	8
MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ	9
OBEC CHODSKÝ ÚJEZD	9
OBEC KOČOV	9
OBEC LESNÁ	10
OBEC LESTKOV	10
OBEC LOM U TACHOVA	10
MILÍŘE	11
OBORA	11
PLANÁ	11
PŘIMDA	12
ROZVADOV	12
STARÉ SEDLIŠTĚ	13
STARÉ SEDLO	13
STRÁŽ	13
OBEC STUDÁNKA	14
TACHOV	14
OBEC TISOVÁ	15
OBEC TŘEMEŠNÉ	15
OBEC ZADNÍ CHODOV	15
V. KARTY PROBLÉMŮ JEDNOTLIVÝCH OBCÍ	16
BOR	16
BROD NAD TICHOU	20
BROUMOV	22
CTIBOŘ	24
ČÁSTKOV	26
DLOUHÝ ÚJEZD	28
HALŽE	29
HOŠTKA	31
CHODOVÁ PLANÁ	33
CHODSKÝ ÚJEZD	36
KOČOV	38
LESNÁ	40
LESTKOV	43
LOM U TACHOVA	46
MILÍŘE	48
OBORA	49
PLANÁ	50
PŘIMDA	55
ROZVADOV	58
STARÉ SEDLIŠTĚ	61
STARÉ SEDLO	64
STRÁŽ	66
STUDÁNKA	70
TACHOV	72
TISOVÁ	76
TŘEMEŠNÉ	79
ZADNÍ CHODOV	82
VI. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ JINÝMI NÁSTROJI VEŘEJNÉ SPRÁVY	84

I. ÚVOD

Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Tachov byly zpracovány v roce 2008 jako projekt realizovaný a financovaný v rámci Integrovaného operačního programu.

Prioritní osa 6.5: Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Oblast podpory 6.5.3: Modernizace a rozvoj systémů územních politik

Výzva 01: Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.5.3a Podpora při zavádění ÚAP obcí a krajů

Z tohoto programu byly hrazeny náklady města Tachov na činnosti subdodavatelů, tj. Georealu, Rozvojové agentury PK a Ing.arch.Míky, při zpracování prvních ÚAP ORP Tachov v roce 2008.

Třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Tachov je zpracována v souladu s § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn, v rozsahu územně analytických podkladů dle přílohy č. 1A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Při aktualizaci ÚAP pro správní obvod ORP Tachov bylo postupováno podle metodiky MMR ČR pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování ÚAP a jejich aktualizací pro správní obvod ORP a pro území kraje, z dubna 2014. Dále bylo využito předchozích metodik MMR, výkladových seminářů, prezentací a porad.

3. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností Tachov 2012 zpracoval odbor výstavby a územního plánování MěÚ Tachov, oddělení územního plánování vlastními silami. Na aktualizaci rozborů udržitelného rozvoje, zejména SWOT analýz, se podíleli poskytnutím informací starostové obcí, měst a městysů ve správním území ORP Tachov, odbory školství a kultury, dopravy a SH, životního prostředí MěÚ Tachov a zejména Krajský úřad Plzeňského kraje, odbornou a organizační pomocí odboru informatiky a odboru regionálního rozvoje.

V předchozí – druhé úplné aktualizaci ÚAP ORP Tachov, byl kompletně přepracován „Výkres problémů k řešení“ a to podle doporučení MMR (výkladový seminář 06/2012). K výkresu byla vypracována textová část, ve které byly rozděleny jednotlivé problémy k řešení podle typu územně plánovací dokumentace. Každý problém byl osymbolizován a podrobně popsán v tzv. „kartě problému“, které jsou členěny podle jednotlivých obcí. Použitá symbolika je pak shodná jak pro grafickou, tak pro textovou část.

3. úplná aktualizace ÚAP ORP Tachov přebírá tento stav a provádí jeho revizi.

II. Rozdělení, použité zkratky

Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci jsou rozděleny na dvě hlavní skupiny :

- problémy k řešení v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje
- problémy k řešení v Územích plánech obcí

Pro označení problémů je použita symbolika shodná s grafickou částí ÚAP. Jedná se o textový symbol je složený ze tří písmen a číslice, první dvě písmena jsou zkratkou obce, třetí písmeno označuje druh závady, problému :

U	- Závada urbanistická	O	- Ohrožené území
H	- Závada hygienická	V	- Problém z vyváženosti vztahu ÚP
D	- Závada dopravní	SZ	- Vzájemné střety záměrů na provedení změn
K	- Závada ve využití krajiny	SL	- Střety limitů se záměry na provedení změn
T	- Závada technická		
J	- Závada jiná		

Příklad : BoU1

Bo – obec Bor U1 – závada urbanistická č.1

Seznam použitých zkratk jednotlivých obcí

Bo	Bor	Mi	Milíře
Bt	Brod nad Tichou	Ob	Obora
Br	Broumov	Pl	Planá
Ct	Ctiboř	Pr	Přimda
Ca	Částkov	Ro	Rozvadov
Du	Dlouhý Újezd	Ss	Staré Sedliště
Ha	Halže	Sd	Staré sedlo
Ho	Hoštka	St	Stráž
Cp	Chodová Planá	Sk	Studánka
Cu	Chodský Újezd	Ta	Tachov
Ko	Kočov	Ti	Tisová
Le	Lesná	Tr	Třemešné
Ls	Lestkov	Zc	Zadní Chodov
Lt	Lom u Tachova		

III. Shrnutí problémů k řešení v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje

TYP DOKUMENTACE:	Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje		
Problémy k řešení	ozn.	Obec	název
	BoH1	Bor	průjezdná doprava
	BoD1	Bor	špatné dopravní řešení silnice
	BoD2	Bor	absence železnice ve výrobních zónách
	BoO4	Bor	tranzitní plynovod a ropovod
	BrH1	Broumov	průjezdná doprava
	HaH1	Halže	průjezdná doprava – již řešeno v ZÚR PK
	HaH2	Halže	průjezdná doprava
	HaD1	Halže, Obora	špatné technické parametry – zčásti již řešeno v ZÚR PK
	HaD2	Halže	komplikovaný průjezd
	HaD3	Halže	změna tříd silnic
	CpO2	Chodová Planá	území ohrožené záplavou
	CpH2	Chodová Planá	průjezdná doprava - již řešeno v ZÚR PK
	CpD1	Chodová Planá	špatné technické parametry silnic
	CpD3	Chodová Planá	schází silniční obchvat
	LeT2	Lesná	chybějící plynofikace - již řešeno v ZÚR PK
	LeD2	Lesná	malá cestní síť
	PrU1	Přimda	narušení krajinného rázu technickou infrastrukturou
	RoO3	Rozvadov	poruchy na tranzitní síti
	SkO2	Studánka	přivalové deště
	TaD1	Tachov	schází silniční obchvat
	TaD2	Tachov	schází zapojení železnice
	TiH2	Tisová	průjezdná doprava
	TrO2	Třemešné	poruchy na tranzitní síti
	TrH2	Třemešné	průjezdná doprava
	ZcH2	Zadní Chodov	průjezdná doprava - již řešeno v ZÚR PK
	ZcD1	Zadní Chodov	špatné technické parametry silnice
	SZ1	Přimda	navržená trasa VRT x plánovaná příloha ropovodu IKL
	SZ2	Chodová Planá	rekreace x koridor tratě č. 170
	SZ3	Halže – sídlo Branka	rozšíření provozu ve střetu s rozvojem sídla
	SZ4		
	SZ5		
	SZ6	Stráž	navržená trasa VRT x rezerva silničního koridoru
	SZ7	Bor	plynovod VVTL, ropovod x silniční koridor
	SZ8	Kočov	navržený koridor silnice I/21 x zastavěné území a zastavitelná plocha
	SL1	Rozvadov, Stráž	vysokorychlostní trať ve střetu s prvky ochrany přírody a krajiny
	SL2	Brod nad Tichou, Planá	navržený koridor tratě č. 170 ve střetu s prvky ochrany přírody a krajiny
	SL3	Bor, Stráž	rezerva silničního koridoru ve střetu s tratí

	SL4	Bor, Přimda, Rozvadov	Navržená přílož ropovodu ve střetu s dopravními stavbami
	SL5	Tachov	navržený silniční obchvat ve střetu s prvky ochrany přírody a krajiny
	SL6	Neobsazeno	
	SL7	Neobsazeno	
pominul	SL8	Lestkov, Planá, Chodová Planá	výhledová nádrž ve střetu se silnicemi, RBC a sídly
	SL9	Planá	rezerva navržené tratě vedena v blízkosti sídel
pominul	SL10	Chodová Planá	výhledová nádrž ve střetu s prvky ochrany vod
	SL11	Neobsazeno	
	SL12	Tisová	navržená trasa silnice ve střetu s vedením plynovodu
	SL13	Tachov	navržený silniční obchvat ve střetu s turistickými trasami
pominul	SL14	Brod nad Tichou, Planá	rezerva koridoru tratě č.170 ve střetu s prvky ochrany vod
	SL15	Neobsazeno	
	SL16	Obec Staré Sedlo	vysokorychlostní trať ve střetu s prvky ochrany přírody a krajiny, s prvky ochrany vod, se záplavou
	SL17		
	SL18	Rozvadov	návrh stavby lyžařského vleku ve střetu se ZPF

IV. Shrnutí problémů k řešení v Územních plánech jednotlivých obcí

Obec Bor		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán Bor	
Problémy k řešení	BoT1	vodní obranná soustava Borského zámku
	BoO1	záplava Q100 Výrovského potoka ohrožuje Bor
	BoO2	záplava Q100 Výrovského potoka ohrožuje sídlo Skviřín
	BoO3	Kurojedy ohrožovány přivalovými dešti
	BoK1	nízká retenční kapacita území
	BoH1	průjezdna doprava
	BoH2	hluková zátěž
	BoH3	stará ekologická zátěž
	BoK2	nízký podíl trvalých travních porostů
	BoT2	nedostačující elektrické přípojky do prům. zón
	BoT3	schází veřejná kanalizace
	BoU1	bytová zástavba
	BoU2	poddolované území
	BoU3	nedostatek ubytovacích kapacit
	BoU4	nedostatek rekreačně sportovních zařízení
	BoU5	stavby v aktivní zóně záplavového území
	BoU6	nedokončená obnova areálu
	BoJ6	zanedbané památkové objekty
	BoU7	nevyužitá přestavbová území
	BoV1	podmínky pro příznivě životní prostředí

Obec Brod nad Tichou		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán Brod nad Tichou	
Problémy k řešení	BtK1	nízká retenční kapacita území
	BtK2	nízký podíl lesů
	BtT1	schází veřejná kanalizace s ČOV

	BtO1	výskyt místních záplav
	BtH1	hluková zátěž od železniční tratě
	BtH2	nevyužívaný areál výkrmny vepřů
	BtK3	převaha orné půdy
	BtT2	schází dopravní a technická infrastruktura
	BtU4	schází pozemky pro výstavbu
	BtU2	schází sportovní plocha
	BtJ1	špatný stav kostela
	BtV1	podmínky pro příznivě životní prostředí a hospodářský rozvoj území

Obec Broumov		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán Broumov	
Problémy k řešení	BrU1	poddolované území
	BrK1	chybí zařízení pro zadržení vody v krajině
	BrO1	záplava Q100 Hamerského potoka ohrožuje území
	BrH1	průjezdná doprava
	BrT1	schází veřejná kanalizace s ČOV
	BrT2	schází dopravní a technická infrastruktura
	BrJ1	chátrající budova zámku
	BrU2	schází rozvojová plocha pro lehký průmysl
	BrV1	podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společenství obyvatel

Obec Ctiboř		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán Ctiboř	
Problémy k řešení	CtU1	poddolované území
	CtK1	nízká retenční kapacita území
	CtO1	přívalové deště
	CtH1	odclonění výrobní zóny a silničního obchvatu
	CtH2	průjezd hospodářských strojů
	CtK2	nízký koeficient ekologické stability
	CtD1	schází přístupová cesta
	CtD2	komunikace spojující místní části
	CtT1	schází dopravní a technická infrastruktura
	CtT2	schází veřejný vodovod a kanalizace s ČOV
	CtU2	rušivá bytová zástavba
	CtV1	podmínky pro příznivě životní prostředí a hospodářský rozvoj území

Obec Částkov		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán Částkov	
Problémy k řešení	CaU1	poddolované území
	CaK1	nízký podíl vodních ploch
	CaK2	nízká retenční kapacita území
	CaH1	hluková zátěž
	CaH2	provoz autolakovny
	CaH3	schází veřejná kanalizace a ČOV
	CaK3	narušený krajinný ráz
	CaK4	nízký koeficient ekologické stability
	CaK5	nižší podíl lesů

	CaK6	nízký podíl trvalých travních porostů
	CaT1	špatný technický stav komunikaci
	CaU2	bytová zástavba
	CaU3	schází veřejné koupaliště
	CaU4	schází plocha pro agroturistiku
	CaV1	podmínky pro příznivé životní prostředí

Obec Dlouhý Újezd		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán Dlouhý Újezd	
Problémy k řešení	DuK1	průměrný podíl vodních ploch
	DuO1	přívalové deště
	DuK2	nižší podíl zemědělské půdy
	DuT1	schází dopravní a technická infrastruktura
	DuU1	nevyužitý areál po armádě
	DuV1	podmínky pro hospodářský rozvoj území

Obec Halže		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán Halže	
Problémy k řešení	HaO1	přívalové deště
	HaH1	průjezdna doprava
	HaH2	průjezdna doprava
	HaH3	zhoršená kvalita ovzduší
	HaD1	špatné technické parametry
	HaD2	komplikovaný průjezd
	HaD3	změna tříd silnic
	HaT1	schází dopravní a technická infrastruktura
	HaU1	bytová zástavba
	HaU2	schází veřejný shromažďovací prostor

Obec Hošťka		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	HoO1	přívalové deště
	HoK1	nízký podíl vodních ploch
	HoH1	zhoršená kvalita ovzduší
	HoH2	obtěžování zápachem
	HoD1	schází chodník
	HoU1	poddolované území
	HoU2	rušivá bytová a hospodářská zástavba
	HoJ1	špatný stav kostela
	HoJ2	špatný stav kostela
	HoU3	schází plocha pro drobnou výrobu
	HoV1	podmínky pro hospodářský rozvoj území

Městys Chodová Planá		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	CpU1	poddolované území
	CpO1	přivalové deště
	CpH1	schází sběrný dvůr
	CpO3	stará ekologická zátěž
	CpU2	Skládka
	CpH3	únik splaškových vod
	CpT1	schází veřejná kanalizace s ČOV
	CpT2	schází veřejný vodovod
	CpD2	schází záliv autobusové zastávky
	CpJ1	špatný stav kostela
	CpJ2	špatný stav kaple
	CpU3	nevyužitý zemědělský areál
	CpV1	podmínky pro příznivé životní prostředí

Obec Chodský Újezd		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	CuU1	poddolované území
	CuK1	nízký podíl vodních ploch
	CuO1	výskyt místních záplav
	CuH1	obtěžování zápachem
	CuK2	narušený krajinný ráz
	CuD1	schází chodník
	CuT1	schází dopravní a technická infrastruktura
	CuU2	rušivá bytová zástavba
	CuU3	nevyužitý zemědělský areál
	CuV1	podmínky pro hospodářský rozvoj území

Obec Kočov		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	KoU1	poddolované území
	KoK1	nízká retenční kapacita území
	KoK2	nižší podíl vodních ploch
	KoO1	záplava Q100 zasahuje zastavěné území
pominul	KoH1	zhoršená kvalita ovzduší
	KoK3	převaha orné půdy
	KoK4	nízký koeficient ekologické stability
	KoD1	špatné technické parametry komunikace
	KoT1	schází dopravní a technická infrastruktura
pominul	KoU2	schází dětské hřiště
	KoU3	rušivá bytová zástavba
	KoJ1	špatný stav kostela
	KoV1	podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společenství obyvatel

Obec Lesná		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	LeK1	nízký podíl vodních ploch
	LeO1	výskyt místních záplav
	LeK2	chybí vymezení ÚSES
	LeT1	špatný stav veřejného vodovodu
	LeD1	schází chodník
	LeT3	schází dopravní a technická infrastruktura
	LeU1	rušivá bytová zástavba
	LeU2	schází služby pro cestovní ruch
	LeU3	schází veřejné koupaliště
pominul	LeU4	nevyužitý areál po armádě
	LeU5	nedostatečné vybavení
	LeU6	uzavřené rekreační středisko
	LeU7	nevyužitý areál po armádě
	LeU8	nevyužitý zemědělský areál
	LeV1	podmínky pro příznivé životní prostředí a pro soudržnost společenství obyvatel

Obec Lestkov		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	LsU1	poddolované území
	LsK1	nízký podíl vodních ploch
	LsH1	zhoršená kvalita ovzduší
	LsT1	chybějící plynofikace
	LsT2	schází veřejná kanalizace s ČOV
	LsT3	schází veřejný vodovod
	LsD1	špatné napojení silnice
	LsD2	komplikovaný průjezd
	LsD3	schází chodník
	LsU2	neobydlené objekty
	LsJ1	špatný stav kostela
	LsJ2	špatný stav kostela
	LsU3	schází sportovní plochy
	LsU4	negativní dominanty
	LsU5	nevyužitý zemědělský areál
	LsU6	nevyužitý zemědělský areál
	LsV1	podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společenství obyvatel

Obec Lom u Tachova		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	LtU1	poddolované území
	LtK1	nízká retenční kapacita území
	LtO1	výskyt místních záplav
	LtH1	ekologická zátěž
	LtK2	nefunkční prvky ÚSES
	LtK3	nízký koeficient ekologické stability
	LtK4	nižší podíl lesů

	LtT1	schází dopravní a technická infrastruktura
	LtU2	rušivá bytová zástavba
	LtU3	rušivá hospodářská zástavba
	LtU4	nevyužitý zemědělský areál
	LtV1	podmínky pro příznivě životní prostředí a hospodářský rozvoj území

Milíře		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	MiU1	poddolované území
	MiK1	nízký podíl vodních ploch
	MiH1	schází veřejná kanalizace
	MiD1	schází chodník
	MiU2	schází sportovní plochy
	MiU3	soukromé vlastnictví pozemků
	MiU4	rušivá bytová zástavba
	MiV1	podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společnosti obyvatel

Obora		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	ObH1	zhoršená kvalita ovzduší
	ObH2	schází veřejná kanalizace
	ObT1	schází veřejná kanalizace
	ObT2	schází veřejný vodovod
	ObT3	nemožnost rozšíření vodovodní sítě
	ObU1	schází sportovní plocha
	ObT4	schází dopravní a technická infrastruktura
	ObV1	podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společnosti obyvatel

Planá		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	PIU1	poddolované území
	PIO1	přivalové deště
	PIO2	záplava Q100 zasahuje zastavěné území
	PIO3	záplava Q100 zasahuje zastavěné území
	PIO4	území ohrožené záplavou
	PIH1	obtěžování zápachem
	PIH2	obtěžování zápachem
	PIH3	hluková zátěž
	PIH4	hluková zátěž
	PIK1	narušený krajinný ráz
	PIK2	nízký koeficient ekologické stability
	PID1	závada v křižovatkovém prostoru
	PID2	nedostatek parkovacích míst
	PID3	schází přímé dopravní napojení
	PID4	schází záliv autobusové zastávky
	PID5	špatné technické parametry komunikace

	PIT1	schází veřejná kanalizace
	PIT2	nedostatečná akumulace vodojemu
	PIT3	špatný stav části veřejné kanalizace
	PIT4	schází technická infrastruktura
	PIU2	nedostatek rekreačně sportovních zařízení
	PIU3	schází dětské hřiště
	PIU4	rušivá bytová zástavba
	PIU5	schází sociální byty
	PIJ1	zanedbané památkové objekty
	PIJ2	zanedbaný významný objekt
	PIJ3	zanedbaný významný objekt
	PIU6	nevyužitý areál
	PIU7	nevyužitý areál
	PIU8	nevyužitý areál

Přimda		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	PrK1	nízký podíl vodních ploch
	PrK2	velké plochy orné půdy
	PrO1	není stanoveno záplavové území
	PrH1	zhoršená kvalita ovzduší
	PrH2	obtěžování zápachem
	PrH3	hluková zátěž
	PrO2	poruchy na tranzitní síti
	PrU2	poničený park
	PrT1	schází veřejný vodovod
	PrT2	schází veřejná kanalizace s ČOV
	PrU3	rušivá bytová zástavba
	PrJ1	zanedbané památkové objekty
	PrJ2	špatný stav kostela
	PrJ3	špatný stav kaple
	PrU4	negativní dominanta

Rozvadov		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	RoK1	nízký podíl vodních ploch
	RoO1	výskyt místních záplav
	RoO2	výskyt místních záplav
	RoK2	neobnovené vodní plochy
	RoH1	hluková zátěž
	RoH2	obtěžování zápachem
	RoU1	schází kulturní dům
	RoU2	rušivá bytová zástavba
	RoJ1	zanedbané památkové objekty
	RoV1	podmínky pro soudržnost společenství obyvatel
	SL18	střety limitů se záměry na provedení změn

Staré Sedliště		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	SsU1	poddolované území
	SsO1	výskyt místních záplav
	SsK1	nízká retenční kapacita území
	SsO2	vodní eroze půdy
	SsH1	zhoršená kvalita ovzduší
	SsH2	hluková zátěž
	SsH3	hluková zátěž
	SsK2	nefunkční prvky ÚSES
	SsK3	nízký koeficient ekologické stability
	SsT1	schází veřejná kanalizace
	SsU2	neobydlené objekty
	SsU3	nedořešený veřejný prostor
	SsJ1	špatný stav kapličky
	SsJ2	zanedbané památkové objekty
	SsU4	rušivá hospodářská zástavba
	SsU5	rušivá bytová zástavba
	SsU6	schází sportovní plocha
	SsV1	podmínky pro příznivé životní prostředí

Staré Sedlo		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	SdO1	vodní eroze půdy
	SdO2	záplava Q100 zasahuje zastavěné území
	SdO3	území ohrožené záplavou
	SdO4	území ohrožené záplavou
	SdK1	narušený krajinný ráz
	SdK2	nízký koeficient ekologické stability
	SdT1	schází dopravní a technická infrastruktura
	SdU1	rušivá bytová zástavba
	SdJ1	zanedbaný významný objekt
	SdU2	nevyužitý zemědělský areál
	SdU3	nevyužitý zemědělský areál
	SdV1	podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společnosti obyvatel

Stráž		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	StU1	poddolované území
	StO1	záplava Q100 zasahuje zastavěné území
	StO2	území ohrožené záplavou
	StK1	nízká retenční kapacita území
	StH1	stará ekologická zátěž
	StH2	průjezdna doprava
	StO3	poruchy na tranzitní síti
	StU2	narušení krajinného rázu technickou infrastrukturou

	StK2	nízký koeficient ekologické stability
	StT1	schází veřejný vodovod
	StT2	schází veřejná kanalizace s ČOV
	StD1	špatné technické parametry komunikace
	StD2	schází přímé dopravní napojení
	StD3	schází záliv autobusové zastávky
	StU3	rušivá bytová zástavba
	StU4	znehodnocení průjezdnou dopravou
	StU5	negativní dominanta
	StU6	negativní dominanta
	StJ1	zanedbané památkové objekty
	StJ2	zanedbané památkové objekty
	StJ3	zanedbané památkové objekty
	StJ4	zanedbané památkové objekty
	StJ5	špatný stav kaple
	StU7	nevyužitý zemědělský areál
	StV1	podmínky pro příznivě životní prostředí

Obec Studánka		
TYP DOKUMENTACE	Územní plán Studánka	
Problémy k řešení	SkK1	nízký podíl vodních ploch
	SkK2	nízká retenční kapacita území
	SkO1	přivalové deště
	SkH1	zhoršená kvalita ovzduší
	SkT1	schází veřejná kanalizace
	SkT2	schází dopravní a technická infrastruktura
	SkU1	rušivá bytová zástavba
	SkV1	podmínky pro hospodářský rozvoj území

Tachov		
TYP DOKUMENTACE :	Územní plán	
Problémy k řešení	TaU1	poddolované území
	TaO1	schází protipovodňová opatření
	TaO2	území ohrožené záplavou
	TaO3	území ohrožené záplavou
	TaO4	území ohrožené záplavou
	TaK1	nízká retenční kapacita území
	TaH1	průjezdná doprava
	TaH2	odclonění výrobních zón
	TaK2	velké plochy orné půdy
	TaK3	schází sanace území
	TaK4	nízký koeficient ekologické stability
	TaU2	negativní dominanta
	TaK5	nízký podíl lesů
	TaK6	nízký podíl trvalých travních porostů
	TaT1	schází veřejná kanalizace s ČOV
	TaT2	schází napojení na ČOV

	TaT3	schází dopravní a technická infrastruktura
	TaJ1	zanedbané památkové objekty
	TaJ2	zanedbané památkové objekty
	TaJ3	zanedbaný významný objekt
	TaU3	nevyužitá plocha
	TaV1	podmínky pro příznivě životní prostředí

Obec Tisová		
TYP DOKUMENTACE	Územní plán Tisová	
Problémy k řešení	TiU1	poddolované území
	TiO1	přivalové deště a záplava
	TiO2	přivalové deště a záplava
	TiK1	nízká retenční kapacita území
	TiO3	vodní eroze půdy
	TiH1	zhoršená kvalita ovzduší
	TiH3	hluková zátěž
	TiK1	narušený krajinný ráz
	TiK2	nízký podíl lesů
	TiT1	špatný stav veřejného vodovodu
	TiT2	chybějící veřejný vodovod
	TiT3	chybějící plynofikace
	TiU2	bytová zástavba
	TiU3	demolice stavby
	TiU4	nevyužívaný park
	TiJ1	chátrající stavba
	TiU5	nevyužitý zemědělský areál
	TiU6	nevyužitý zemědělský areál
	TiV1	podmínky pro příznivě životní prostředí a hospodářský rozvoj

Obec Třemešné		
TYP DOKUMENTACE	Územní plán Třemešné	
Problémy k řešení	TrK1	nízký podíl vodních ploch
	TrO1	vodní eroze půdy
	TrH1	zhoršená kvalita ovzduší
	TrU1	narušení krajinného rázu technickou infrastrukturou
	TrK2	nižší podíl zemědělské půdy
	TrT1	schází veřejný vodovod
	TrT2	schází veřejná kanalizace
	TrU2	rušivá bytová zástavba
	TrU3	nevyužitá plocha
	TrU4	schází sportovní plocha
	TrU5	schází veřejné koupaliště
	TrV1	podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společnosti obyvatel

Obec Zadní Chodov		
TYP DOKUMENTACE	Územní plán Zadní Chodov	

Problémy k řešení	ZcU1	poddolované území
	ZcO1	přivalové deště
	ZcO2	výskyt místních záplav
	ZcH1	zhoršená kvalita ovzduší
	ZcK1	sanace území
	ZcK2	nízký koeficient ekologické stability
	ZcD2	schází chodník
	ZcU2	schází sportovní plocha
	ZcU3	původní zástavba potlačena
	ZcU4	rušivá hospodářská zástavba
	ZcU5	rušivá hospodářská zástavba
	ZcV1	podmínky pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj území a soudržnost společenství obyvatel

V. Karty problémů jednotlivých obcí

Bor

<i>označení :</i> BoU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Bor		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Rozsáhlejší poddolovaná území se nacházejí především v k.ú. Lhota u Tachova, Ostrov u Tachova, Doly u Boru, Čečkovice, Bor u Tachova, Lužná u Boru.			

<i>označení :</i> BoT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> vodní obranná soustava Borského zámku	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Skviřín - rybník Horní Skviřín		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Horní Skviřinský rybník nemá dobře řešený bezpečnostní přeliv, zanedbaný stav vypouštěcího zařízení a bezpečnostního obtoku (štola ve skalním výchozu). Vtékají do něj Výrovský a Lukavický potok. V případě přivalového deště může způsobit vzduť hladiny až zaplavení Boru (pozůstatek někdejší obranné soustavy Borského hradu). Je nezbytná rekonstrukce.			

<i>označení :</i> BoO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> záplava Q100 Výrovského potoka ohrožuje Bor	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Bor u Tachova - střed města ve směru západ – východ (podél Výrovského potoka) a jižní část (podél Mlýneckého potoka)		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Záplava Q100 Výrovského potoka prochází zastavěným územím města Bor			

<i>označení :</i> BoO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> záplava Q100Výrovského potoka ohrožuje sídlo Skviřín	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Skviřín - jižní část sídla Skviřín		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Záplava Q100 Výrovského potoka prochází jižní částí zastavěného území sídla Skviřín.			

<i>označení :</i> BoO3	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> Kurojedy ohrožovány přivalovými dešti	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Místní část Kurojedy – k.ú. Kurojedy		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Kurojedy jsou ohrožovány splachem z polí při přivalovém dešti.			

<i>označení :</i> BoK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízká retenční kapacita území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Území obce Bor		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízká retenční kapacita území daná vysokým podílem zornění půdy.			

<i>označení :</i> BoH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> průjezdná doprava	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> Bor, Čečkovice, Boječnice, Vysočany, Skviřín, Holostřevy		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZUR
<i>popis :</i> Obec Bor a sídla Čečkovice, Boječnice, Vysočany, Skviřín jsou zatíženy negativními vlivy od průjezdné dopravy – hluk, zhoršené ovzduší, vibrace.			

<i>označení :</i> BoH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> hluková zátěž	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> Sídla Doly a Hlupenov – k.ú. Doly u Boru, Holostřevy		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Sídla Doly a Hlupenov jsou obtěžovány hlukem z dálnice D5.			

<i>označení :</i> BoH3	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> stará ekologická zátěž	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> Území obce Bor		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V území je evidováno několik lokalit se starou ekologickou zátěží představující riziko kontaminace okolního prostředí.			

<i>označení :</i> BoH4	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> obtěžování zápachem	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Boječnice		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Drůbežárna u Boječnice blízko sídla (ochranné pásmo 3 km) – obtěžuje zápachem

<i>označení :</i> BoK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl trvalých travních porostů	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Území obce Bor		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Celkově nízký podíl trvalých travních porostů - 21% (1 352 ha) ze zemědělské půdy.
--

<i>označení :</i> BoD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> špatné dopravní řešení silnice	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Boječnice, severní okraj sídla Boječnice		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR

<i>popis :</i> Vjezd od Boru do Boječnice po silnici II/200je veden mezi dvěma domy (zúžený profil) s následnou ostrou zatáčkou.

<i>označení :</i> BoD2	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> absence železnice ve výrobních zónách	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Výrobní zóny Nová Hospoda (k.ú. Ostrov u Tachova) a Vysočany (k.ú. Vysočany u Boru)		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR

<i>popis :</i> Do obslužnosti výrobních zón není zapojena železnice.

<i>označení :</i> BoT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> nedostačující elektrické přípojky do prům. zón	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Výrobní zóny Nová Hospoda (k.ú. Ostrov u Tachova) a Vysočany (k.ú. Vysočany u Boru)		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD

<i>popis :</i> Stávající energetické přípojky do průmyslových zón Nová Hospoda a Vysočany jsou kapacitně nedostačující.
--

<i>označení :</i> BoT3	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Sídla Bezděkov, Lhota, Ostrov, Doly, Čečkovice, Malovice, Málkovice, Lužná, Hlupenov, Holostřevy, Kosov, Vysočany, Muckov, Nový dvůr, Boječnice, Borovany, Souměř		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD

<i>popis :</i> Celkově špatný stav kanalizační sítě. Na velké části území schází veřejná kanalizační síť s ČOV.
--

<i>označení :</i> BoO4	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> tranzitní plynovod a ropovod	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Bor u Tachova, Boječnice, Skviřín, Kosov u Boru, Holostřevy		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR

<i>popis :</i> Územím prochází trasy tranzitního plynovodu VVTL a ropovodu IKL.
--

<i>označení :</i> BoU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------------

<i>lokalizace :</i> k.ú. Bor u Tachova, Vysočany u Boru		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Boru a Vysočanech vysoký podíl bytových domů.			
<i>označení :</i> BoU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nedostatek ubytovacích kapacit	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> město Bor		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nedostatek ubytovacích kapacit ve městě Bor, chybí hotely s vyšší lůžkovou kapacitou využitelné pro CK .			
<i>označení :</i> BoU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nedostatek rekreačně sportovních zařízení	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nedostatek veřejně přístupných rekreačně sportovních zařízení.			
<i>označení :</i> BoU5	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> stavby v aktivní zóně záplavového území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Damnov		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> U Mže v k.ú. Damnov jsou rekreační chaty v aktivní zóně záplavového území.			
<i>označení :</i> BoU6	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nedokončená obnova areálu	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> město Bor, zámecký areál		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nedokončená obnova zámeckého areálu a obnova zámeckého parku v Boru.			
<i>označení :</i> BoJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbané památkové objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> - neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Špatný stav památek, zejména sakrálních.			
<i>označení :</i> BoU7	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitá přestavbová území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Velká Ves – statek, Skviřín – zemědělský areál, Holostřevy – obalovna		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Dosud nevyužitá přestavbová území.			
<i>označení :</i> BoV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivě životní prostředí	<i>vývoj v čase :</i> trvá

<i>lokalizace :</i> území obce Bor	<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Špatné podmínky pro příznivé životní prostředí jsou reprezentovány především : zemědělskou výrobou (velký podíl zemědělské půdy s vysokým procentem zornění), nízkou retenční kapacitou území, nízkým koeficientem ekologické stability (0,96), v území jsou lokality staré ekologické zátěže, ve většině sídel schází kanalizační síť.		

<i>označení :</i> SZ7	<i>druh problému / závady :</i> vzájemné střety záměrů na provedení změn	<i>název :</i> ropovod ve střetu se silničním koridorem	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Obec Bor – k.ú. Bor u Tachova, Boječnice	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR	
<i>popis :</i> Plánovaná trasa přílože ropovodu IKL ve střetu s rezervou silnice Českoleské tangenciály			

<i>označení :</i> SL3	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> navržený silniční koridor ve střetu s tratí	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Obec Bor – k.ú. Boječnice, Bor u Tachova	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR	
<i>popis :</i> Rezerva silnice Českoleské tangenciály s obchvatem Boru křižují stáv. regionální trať č. 178 a 184.			

<i>označení :</i> SL4	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> ropovod ve střetu s dopravními stavbami	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Obec Bor – k.ú. Boječnice, Bor u Tachova (II/195, trať 184) , Skviřín (II/200)	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR	
<i>popis :</i> Plánovaná trasa přílože ropovodu IKL ve střetu se silnicí II/200, II/195 a regionální tratí č.184.			

Brod nad Tichou

<i>označení :</i> BtK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízká retenční kapacita území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Území obce Brod nad Tichou, k.ú. Brod nad Tichou	<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Nízká retenční kapacita území je dána vysokým podílem zornění.			

<i>označení :</i> BtK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl lesů	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Území obce Brod nad Tichou, k.ú. Brod nad Tichou	<i>vznik údaje :</i> - vyplynul ze zjištění RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	

<i>popis :</i>
Nízký podíl lesů na území obce. Je zde velký podíl orné půdy, která je intenzivně využívána. Lesní půda se nachází pouze kolem západní a východní hranice obce.

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
BtT1	závada technická	schází veřejná kanalizace s ČOV	trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>
zastavěné území obce Brod nad Tichou		- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i>			
Obec nemá veřejnou kanalizaci a ČOV.			

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
BtO1	ohrožené území	výskyt místních záplav	trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>
východní část zastavěného území obce, podél toku Hamerského potoka		- vyplynul ze zjištění RURÚ	ÚP (RP)
<i>popis :</i>			
Výskyt místních záplav při silných deštích – zasaženo zastavěné území obce.			

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
BtH1	závada hygienická	hluková zátěž od železniční tratě	pominul
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>
zastavěné území obce Brod nad Tichou		- vyplynul z podkladů pro RURÚ	ÚP (RP)
<i>popis :</i>			
Železniční trať č. 170 prochází částí zastavěného území a dále v jeho bezprostřední blízkosti. Hluková zátěž v celém sídle. - Byla realizována protihluková stěna			

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
BtH2	závada hygienická	nevyužívaný areál výkrmny vepřů	trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>
k.ú. Brod nad Tichou, oplocený areál u jižní hranice k.ú. na východní straně silnice I/21		- vyplynul z podkladů pro RURÚ	ÚP (RP)
<i>popis :</i>			
Nevyužívaný areál zemědělské živočišné výroby – výkrmna vepřů pro 10 000 ks. V areálu se nachází také ČS pohonných hmot.			

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
BtK3	závada ve využití krajiny	převaha orné půdy	trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>
k.ú. Brod nad Tichou – západní část		- součástí prvních vydaných ÚAP	ÚP (RP)
<i>popis :</i>			
V západní části k.ú. převládá orná půda.			

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
BtT2	závada technická	schází dopravní a technická infrastruktura	trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>
navržené rozvojové plochy sídla		- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	neřešitelný ÚPD

popis :
V navržených rozvojových plochách sídla není dosud vybudována dopravní a technická infrastruktura.

<i>označení :</i> BtU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází pozemky pro výstavbu	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> vlastní sídlo Brod nad Tichou a jeho nejbližší okolí		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :
V obci nejsou vymezeny vhodné plochy pro individuální výstavbu rodinných domů. Změněno novým ÚP z 02/2013, v obci vymezeny vhodné plochy pro stavbu RD.

<i>označení :</i> BtU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází sportovní plocha	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Brod nad Tichou		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :
V obci chybí fotbalové hřiště se zázemím pro místní fotbalový klub.

<i>označení :</i> BtJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> špatný stav kostela	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Brod nad Tichou, st.p.č 69		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> - neřešitelný ÚPD

popis :
Kostel sv. Jakuba Většího je celkově ve špatném stavu, probíhají na něm za přispění obce pouze nejnútnejší udržovací práce. Nutná oprava fasád (napadeno plísní), vnitřního mobiliáře, celková sanace.

<i>označení :</i> BtV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivé životní prostředí a hospodářský rozvoj území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Brod nad Tichou		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :
Posílit pilíř pro příznivé životní prostředí a hospodářský rozvoj :
- hluková zátěž území od regionální železniční tratě č. 170, nevyužitý areál živočišné výroby výkrmny prasat pro 10 000 ks vč. ČS pohonných hmot
- zlepšit vybavení území pro rozvoj turismu a rekreace, podpořit rozvoj drobné výroby

<i>označení :</i> SL14	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> rezerva koridoru tratě č.170 ve střetu s prvky ochrany vod	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Brod nad Tichou		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR

popis :
Rezerva koridoru tratě č. 170 zasahuje zdroj přírodní pitné vody Brod nad Tichou vč. jeho OP. Koridor byl vypuštěn ze ZÚR Plzeňského kraje (aktualizace č.1 v r. 2014).

Broumov

<i>označení :</i> BrU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Broumov u Zadního Chodova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Poddolované území v jihovýchodním cípu území, k.ú. Broumov u Zadního Chodova – součást poddolovaného území z k.ú. Zadní Chodov.			

<i>označení :</i> BrK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> chybí zařízení pro zadržení vody v krajině	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Broumov – k.ú. Broumov u Zadního Chodova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V území chybí zdržení odtoku vody - např. nádrže pod Broumovem.			

<i>označení :</i> BrO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> záplava Q100 Hamerského potoka ohrožuje území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Broumov u Zadního Chodova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Při velké vodě na Hamerském potoce jsou ohroženy sádky a bývalý zámeček.			

<i>označení :</i> BrH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> průjezdná doprava	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD (řešeno v ZUR)
<i>lokalizace :</i> k.ú. Broumov u Zadního Chodova - sídlo Broumov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Průjezdná doprava na silnici III/201 vede od hraničního přechodu přes sídlo Broumov.			

<i>označení :</i> BrT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace s ČOV	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Broumov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> V sídle Broumov schází veřejná kanalizace s ČOV.			

<i>označení :</i> BrT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Broumov u Zadního Chodova - sídlo Broumov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Schází dopravní a technická infrastruktura pro rozvojové plochy bytové výstavby.			

<i>označení :</i> BrJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> chátrající budova zámku	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Broumov u Zadního Chodova - sídlo Broumov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> - neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Chátrající budova zámku - Jánský zámeček. V současné době prochází rekonstrukcí – nová střecha, vodovodní a elektro			

přípojka, domovní ČOV.

<i>označení :</i> BrU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází rozvojová plocha pro lehký průmysl	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Broumov u Zadního Chodova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Obec nemá vymezenou, připravenou rozvojovou plochu pro lehký průmysl.			

<i>označení :</i> BrV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společnosti obyvatel	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Broumov u Zadního Chodova		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Schází zde hospodářské subjekty, obec nemá připravenou rozvojovou plochu. Dále schází plochy pro výstavbu RD.			

Ctiboř

<i>označení :</i> CtU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Břeží u Tachova, Ctiboř u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Poddolované území v k.ú. Břeží u Tachova a Ctiboř u Tachova.			

<i>označení :</i> CtK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízká retenční kapacita území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> obec Ctiboř – k.ú. Ctiboř u Tachova, Břeží u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízká retenční kapacita území vlivem vysokého podílu zornění zemědělské půdy (73 %).			

<i>označení :</i> CtO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> přivalové deště	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Ctiboř u Tachova – severovýchodní rozvojová plocha bytové výstavby		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Severovýchodní rozvojová plocha bytové výstavby není zajištěna odvodňovacím příkopem proti přivalovým dešťovým vodám.			

<i>označení :</i> CtH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> odclonění výrobní zóny a silničního obchvatu	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Ctiboř u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Není realizováno odclonění výrobní zóny a obchvatu u Ctiboře – řešeno v ÚP ochrannou zelení.			

<i>označení :</i> CtH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> průjezd hospodářských strojů	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	--	--------------------------------------

<i>lokalizace :</i> centrální část sídla Ctiboř	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Průjezd dopravních prostředků do hospodářských provozů je veden centrální částí obce Ctiboř.		

<i>označení :</i> CtD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází přístupová cesta	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Ctiboř u Tachova	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Schází přístupová cesta do obecních lesů (je řešeno v KPÚ – předpoklad realizace 2015).			

<i>označení :</i> CtK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký koeficient ekologické stability	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> obec Ctiboř – k.ú. Ctiboř u Tachova, Březí u Tachova	<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Nízký koeficient ekologické stability (KES) = 0,50 - nejnižší v ORP.			

<i>označení :</i> CtK3	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> malý podíl lesů	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> obec Ctiboř – k.ú. Ctiboř u Tachova, Březí u Tachova	<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Malý podíl lesů, celkem 110 ha – na 12 % území obce.			

<i>označení :</i> CtD2	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> komunikace spojující místní části	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Ctiboř u Tachova, Březí u Tachova	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Nedořešena spojnice dvou místních částí obce (vlastnicky i kvalita vozovky). Jedná se o stávající propojovací cestu mezi sídlem Ctiboř a Březí.			

<i>označení :</i> CtT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Ctiboř u Tachova, sídlo Ctiboř	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD	
<i>popis :</i> Schází dopravní a technická infrastruktura v rozvojových plochách obce.			

<i>označení :</i> CtT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejný vodovod a kanalizace s ČOV	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Březí u Tachova, sídlo Březí	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD	
<i>popis :</i> V sídle Březí není veřejný vodovod a kanalizace s ČOV.			

<i>označení :</i> CtU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Ctiboř u Tachova, sídlo Ctiboř		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Bytové domy v sídle Ctiboř narušují původní venkovský ráz zástavby.			

<i>označení :</i> CtV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivé životní prostředí a hospodářský rozvoj území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Ctiboř u Tachova, Březí u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro příznivé životní prostředí a hospodářský rozvoj - nedořešena ochrana proti přívalovým vodám, nízká retenční kapacita území, vysoký podíl zornění - schází a technická infrastruktura v rozvojových plochách, nejsou zde ubytovací kapacity, není zde počítáno s rozvojovými plochami pro hospodářskou výstavbu			

Částkov

<i>označení :</i> CaU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Částkov u Tachova, Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Na části k.ú. Částkov a k.ú. Pernolec jsou stará poddolovaná území po těžbě barevných kovů.			

<i>označení :</i> CaK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Částkov, Maršovy Chody, Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízký podíl vodních ploch - 11,1 ha, tj. 0,94 % území obce.			

<i>označení :</i> CaK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízká retenční kapacita území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Částkov, Maršovy Chody, Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízká retenční kapacita území daná vysokým zorněním půdy – 53 % území obce a 83 % zemědělské půdy.			

<i>označení :</i> CaH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> hluková zátěž	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Částkov, Pernolec – sídlo Částkov Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i>			

Sídlo Pernolec a Částkov obtěžovány okrajově negativními vlivy z frekventované silnice II/198.

<i>označení :</i> CaH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> provoz autolakovny	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Maršovy Chody – sídlo Maršovy Chody		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Maršových Chodech je ve středu sídla provozována autolakovna.			

<i>označení :</i> CaH3	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace a ČOV	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Částkov, Maršovy Chody, Pernolec – sídlo Částkov Maršovy Chody, Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Částkově schází část kanalizace a je zde nedostatečně řešeno čištění odpadních vod, v Maršových Chodech schází ČOV, v Pernolci schází kanalizace s ČOV.			

<i>označení :</i> CaK3	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> narušený krajinný ráz	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Maršovy Chody, Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Narušen krajinný ráz vysokým podílem orné půdy.			

<i>označení :</i> CaK4	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký koeficient ekologické stability	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Částkov, Maršovy Chody, Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízký koeficient ekologické stability (KES) = 0,69.			

<i>označení :</i> CaK5	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nižší podíl lesů	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Částkov, Maršovy Chody, Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nižší podíl lesů, celkem 322 ha – na 27 % území obce.			

<i>označení :</i> CaK6	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl trvalých travních porostů	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Částkov, Maršovy Chody, Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízký podíl trvalých travních porostů – 19% (138 ha) ze zemědělské půdy.			

<i>označení :</i> CaT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> špatný technický stav komunikaci	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Částkov		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD

<i>popis :</i> Polovina místních komunikací v Částkově je ve špatném technickém stavu.		
---	--	--

<i>označení :</i> CaU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídl. Částkov		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Bytové domy v Částkově narušují původní venkovskou ráz zástavby (celkem 18 bytů).			
---	--	--	--

<i>označení :</i> CaU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází veřejné koupaliště	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> obec Částkov - k.ú. Částkov, Maršovy Chody, Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Na území obce není veřejné koupaliště.			
--	--	--	--

<i>označení :</i> CaU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází plocha pro agroturistiku	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> obec Částkov - k.ú. Částkov, Maršovy Chody, Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Na území obce není vymezena plocha pro agroturistiku. Agroturistika je provozována v Maršových Chodech.			
--	--	--	--

<i>označení :</i> CaV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivě životní prostředí	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> obec Částkov - k.ú. Částkov, Maršovy Chody, Pernolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Posílit pilíř pro příznivě životní prostředí. - malé zastoupení vodních ploch, nižší retenční kapacita území, sídla Pernolec a Částkov jsou okrajově obtěžovány průjezdnou dopravou, velký podíl zemědělské půdy – nižší ekologická stabilita území.			
---	--	--	--

Dlouhý Újezd

<i>označení :</i> DuK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Dlouhý Újezd – k.ú. Dlouhý Újezd		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Průměrný podíl vodních ploch - 19 ha tj. 2,2 % plochy území obce.			
---	--	--	--

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
-------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

DuO1	ohrožené území	přivalové deště	řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Dlouhý Újezd, severozápadní svahy nad sídlem		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Sídlo Dlouhý Újezd je ohrožován ze severozápadu přivalovými vodami ze svažitých polí nad vsí (v současné době jsou pozemky zatravněny). Nový ÚP přebírá opatření navržená v komplexních pozemkových úpravách.			

<i>označení :</i> DuK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nižší podíl zemědělské půdy	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Dlouhý Újezd – k.ú. Dlouhý Újezd		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nižší podíl zemědělské půdy z celkové výměry obce - 26%, z toho orná 52% (116 ha) a trvalé travní porosty 45% (100 ha).			

<i>označení :</i> DuT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Dlouhý újezd, k.ú. Dlouhý Újezd		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Nerealizovaná dopravní a technická infrastruktura do vymezených lokalit pro novou výstavbu rodinných domů.			

<i>označení :</i> DuU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý areál po armádě	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Dlouhý Újezd, vrch Rozsocha v severozápadní části území		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Na vrchu Rozsocha je zdevastovaný bývalý areál po armádě /přístup od Studánky/ – zatím bez využití. Dnes oplocený vysílač, areál postupnou devastací splynul s okolím.			

<i>označení :</i> DuV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro hospodářský rozvoj území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro hospodářský rozvoj území - obec nemá dostatečné zázemí, vybavení a hodnotné atributy, které by měly vliv na významnější rozvoj rekreace a turismu - obec je v blízkosti pracovištního centra Tachov			

Halže

<i>označení :</i> HaO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> přivalové deště	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Halže		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Jihozápadně od Halže území ohrožené záplavami z přivalových dešťů.			

<i>označení :</i> HaH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> průjezdna doprava	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Výšina		<i>vznik údaje :</i> - součástí ZÚR Plzeňského kraje	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Průjezdna doprava Horní Výšina, chybí silniční obchvat vč. vodohospodářského zabezpečení vodní zdroje Lučina. Obchvat je navržen ve dvou variantách ve stavu rezerva – nové vedení trasy silnice II/199 a III/19923, které jsou součástí ZÚR Plzeňského kraje.			

<i>označení :</i> HaH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> průjezdna doprava	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Svobodka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Průjezdna doprava na silnici II/199 přes sídlo Svobodka.			

<i>označení :</i> HaH3	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> zhoršená kvalita ovzduší	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Halže		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP
<i>popis :</i> Lakovna, opravná aut R&N Natterer někdy negativně ovlivňuje ovzduší v sídle Halže.			

<i>označení :</i> HaD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> špatné technické parametry	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Svobodka, Výšina, Obora u Tachova, Branka u Tachova,		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Špatné technické parametry silnice II/199 v úseku Svobodka – hraniční přechod Pavlův Studenec. Zčásti řešeno již v ZÚR Plzeňského kraje.			

<i>označení :</i> HaD2	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> komplikovaný průjezd	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Halže		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Komplikovaný průjezd obcí Halže u silnice III/19919 směrem na Žďár.			

<i>označení :</i> HaD3	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> změna tříd silnic	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Halže, Svobodka, Výšina, Branka u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Silnice II. třídy (199) , která vede na hraniční přechod Pavlův Studenec je značena přes Svobodku a Dolní Výšinu namísto přes Ctiboř, Halži (zde značena silnice III. třídy – 19923) – změnit třídy předmětných částí silnic.			

<i>označení :</i> HaT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Halže, Svobodka, Výšina, Branka u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Chybí dopravní a technická infrastruktura pro vymezené pozemky na stavbu RD – probíhá výstavba pro lokalitu Halže- sever. V Halži vybudována technická infrastruktura pro 42 RD – Halže sever (schází komunikace).			

<i>označení :</i> HaU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Halže - k.ú. Halže		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Halži narušen venkovský ráz bytovkovou a průmyslovou zástavbou (30 % bytů je v bytových domech).			

<i>označení :</i> HaU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází veřejný shromažďovací prostor	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Halže, Horní Výšina, Branka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Sídla Halže, Horní Výšina a Branka nemají vytvořen veřejný shromažďovací prostor - klasickou návěs.			

<i>označení :</i> SZ3	<i>druh problému / závady :</i> vzájemné střety záměrů na provedení změn	<i>název :</i> rozšíření provozu ve střetu s rozvojem sídla	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Branka – k.ú. Branka u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Rozšíření provozu na silnici II/199 ve střetu s plánovaným rozvojem sídla Branka.			

Hošťka

<i>označení :</i> HoO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> přivalové deště	<i>vývoj v čase :</i> vyřešeno
<i>lokalizace :</i> sídlo Hošťka – k.ú. Hošťka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Hošťce při silném dešti vnikala voda do sídla – vyřešeno opravou oddělovací komory na veřejné kanalizaci.			

<i>označení :</i> HoK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Hošťka, Pořejov, Žebráky		<i>vznik údaje :</i> - vyplnul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i>			

Nizký podíl vodních ploch na území obce – celkem 34 ha, tj. 0,9% z celkové výměry obce.

<i>označení :</i> HoH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> zhoršená kvalita ovzduší	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Hoštka – k.ú. Hoštka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Kotelny u bytovek v Hoštce spalují fosilní paliva – znečišťují ovzduší v obci.			

<i>označení :</i> HoH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> obtěžování zápachem	<i>vývoj v čase :</i> vyřešen
<i>lokalizace :</i> sídlo Hoštka – k.ú. Hoštka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Hoštka je obtěžována zápachem ze zemědělské živočišné výroby odchovny mladého dobytka – vyřešeno, dnes je zde odchovna kuřat.			

<i>označení :</i> HoD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází chodník	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Hoštce schází při hlavní silnici chodník – oboustranný chodník dokončen v r. 2012			

<i>označení :</i> HoU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Pořejov		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V k.ú. Pořejov lokální poddolované území po těžbě barevných kovů.			

<i>označení :</i> HoU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová a hospodářská zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Hoštka – k.ú. Hoštka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Silné narušení venkovského rázu v Hoštce bytovkovou a hospodářskou zástavbou v jihozápadní části obce (1/4 bytů v bytovkách).			

<i>označení :</i> HoJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> špatný stav kostela	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Pořejov, st.p.č. 125		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Kostel sv. Anny na Pořejově se rozpadá.			

<i>označení :</i> HoJ2	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> špatný stav kostela	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Hoštka – k.ú. Hoštka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD

		v 12/2008	
<i>popis :</i> Kostel sv. Markéty v Hošťce je ve špatném stavu.			
<i>označení :</i> HoV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro hospodářský rozvoj území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Hošťka, Pořejov, Žebráky		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro hospodářský rozvoj území. - špatné dopravní napojení do pracovišních center, schází zde významný hospodářský subjekt, nedostatečná infrastruktura			

Chodová Planá

<i>označení :</i> CpU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Chodová Planá, Dolní Kramolín, Pístov, Výškovice u Michalových Hor, Výškov u Chodové Plané, Boněnov, Michalovy Hory, Domaslavičky, Hostičkov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Na území obce jsou evidována poddolovaná území - stavební uzávěry, pozůstatek ukončené hornické činnosti.			

<i>označení :</i> CpO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> přivalové deště	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Chodová Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Chodová Planá je ohrožována z východní strany přivalovými dešti.			

<i>označení :</i> CpO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> území ohrožené záplavou	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Dolní Kramolín, Michalovy Hory – k.ú. Dolní Kramolín, Michalovy Hory		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZUR
<i>popis :</i> Hranice záplavových území dosud nebyla stanovena na Kosím potoce – při velké vodě ohrožena sídla Dolní Kramolín a Michalovy Hory.			

<i>označení :</i> CpH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> schází sběrný dvůr	<i>vývoj v čase :</i> vyřešen
<i>lokalizace :</i> sídlo Chodová Planá – k.ú. Chodová Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Městys Chodová Planá nemá sběrný dvůr – sběrný dvůr zřízen v areálu bývalých kasáren.			

<i>označení :</i> CpH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> přujezdna doprava	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
----------------------------------	---	-------------------------------------	--

<i>lokalizace :</i> sídlo Chodová Plná – k.ú. Chodová Planá	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Chodovou Planou zatěžuje průjezdná doprava na silnici I/21 – hluk, vibrace, zplodiny i prach.		

<i>označení :</i> CpO3	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> stará ekologická zátěž	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Chodová Planá	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Stará ekologická zátěž - čerpací stanice PHM v zemědělském areálu západně od Chodové Plané.			

<i>označení :</i> CpU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> skládky	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Chodová Planá	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Skládka bývalého hliště východně od Chodové Plané.			

<i>označení :</i> CpH3	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> únik splaškových vod	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> sídlo Chodová Plná – k.ú. Chodová Planá	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Část kanalizace porušena, nezdokumentované trasy kanalizačního řádu – oprava kanalizace ve středu obce, v r. 2014 cca 130 m (hotel Slunce, bývalé kino ...)			

<i>označení :</i> CpT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace s ČOV	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídla Boněnov, Dolní Kramolín, Holubín, Hostičkov, Michalovy Hory, Pístov, Výškov	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Boněnov, Dolní Kramolín, Holubín, Hostičkov, Michalovy Hory, Pístov a Výškov nemají veřejnou kanalizaci s ČOV (jsou zde žumpy), kanalizaci nemá střední část Chodové Plané – nová kanalizace ve středu obce v r. 2014			

<i>označení :</i> CpT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejný vodovod	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Holubín, Pístov, Výškov u Chodové Plané, Výškovice u Michalových Hor	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Holubín, Pístov, Výškov, Výškovice nemají veřejný vodovod – zásobování ze studní.			

<i>označení :</i> CpD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> špatné technické parametry silnic	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Chodová Planá	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR	
<i>popis :</i> Silnice II. a III. třídy mají místy nevyhovující parametry pro obousměrný provoz.			

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
-------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

CpD2	závada dopravní	schází záliv autobusové zastávky	trvá
<i>lokalizace :</i> sídlá Hostičkov, Výškov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Hostičkov a Výškov – chybějící záliv autobusové zastávky.			

<i>označení :</i> CpD3	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází silniční obchvat	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlá Chodová Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Průjezdna doprava Chodovou Planou I/21, schází silniční obchvat sídlá.			

<i>označení :</i> CpJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> špatný stav kostela	<i>vývoj v čase :</i> vyřešen
<i>lokalizace :</i> sídlá Boněnov – k.ú. Boněnov, st.p.č 1		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Polorozpadlý kostel Všechn Svatých v Boněnov – proběhla oprava, zastřešení, je funkční.			

<i>označení :</i> CpJ2	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> špatný stav kaple	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlá Výškovice		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Špatný stav kaple ve Výškovících.			

<i>označení :</i> CpU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlá Boněnov – k.ú. Boněnov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Rozpadlý zemědělský areál v Boněnov – zatím bez využití, dle ÚP navrženo bydlení venkovské.			

<i>označení :</i> CpU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> nový
<i>lokalizace :</i> k.ú. Holubín		<i>vznik údaje :</i> vyplýnul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Holubíně nefunkční ovčín.			

<i>označení :</i> CpU5	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> nový
<i>lokalizace :</i> k.ú. Chodová Planá		<i>vznik údaje :</i> vyplýnul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nefunkční bažantnice na západní okraji městyse.			

<i>označení :</i> CpV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivě životní prostředí	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> území obce Chodová Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro příznivě životní prostředí. - většina sídel bez veřejné kanalizace s ČOV, Chodová Planá zatížená průjezdnou dopravou, existence starých ekologických zátěží, celkově nižší koeficient ekologické stability (KES = 1,40).			

<i>označení :</i> SZ2	<i>druh problému / závady :</i> vzájemné střety záměrů na provedení změn	<i>název :</i> rekreace x koridor tratě č. 170	<i>vývoj v čase :</i> vyřešen
<i>lokalizace :</i> sídlo Chodová Plná – k.ú. Chodová Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Lázeňská rekreační funkce v Chodové Plané ve střetu s navrženým koridorem celostátní tratě č. 170.			

<i>označení :</i> SL8	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> výhledová nádrž ve střetu se silnicemi, RBC a sídly	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> Nádrž v k.ú. Dolní Kramolín, Pístov x silnice III/19836, 19837 Nádrž v k.ú. Michalovy Hory, Boněnov x silnice III/19838 Nádrž v k.ú. Dolní Kramolín, Michalovy Hory, Boněnov x sídlo Dolní Kramolín, Michalovy Hory Nádrž v k.ú. Holubín, Dolní Kramolín, Pístov, Výškov u Chodové Plané, Boněnov x RBC		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Výhledová nádrž Michalovy Hory ve střetu se silnicí II/201 a silnicemi III. třídy, regionálními biocentry a sídly Dolní Kramolín a Michalovy Hory. – nádrž Michalovy Hory byla vyškrtuta ze seznamu LAPV			

<i>označení :</i> SL10	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> výhledová nádrž ve střetu s prvky ochrany vod	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> Nádrž v k.ú. Dolní Kramolín, Pístov, Výškov u Chodové Plané x OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod Nádrž v k.ú. Dolní Kramolín, Pístov, Výškov u Chodové Plané, Michalova Hory, Boněnov x chráněná oblast přirozené akumulace vod		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Výhledová nádrž Michalovy Hory ve střetu s OP přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod a chráněnou oblastí přirozené akumulace vod – nádrž Michalovy Hory byla vyškrtuta ze seznamu LAPV			

Chodský Újezd

<i>označení :</i> CuU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Chodský Újezd, Neblašov, Horní Jadruž, Nahý Újezdec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V území jsou vymezena poddolovaná území – pozůstatek po hornické činnosti.			

<i>označení :</i> CuK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Chodský Újezd		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízké zastoupení vodních ploch na území obce – celkem 78/1 ha, tj. 1,2 %.			

<i>označení :</i> CuO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> výskyt místních záplav	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Neblašov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Při silném dešti místní záplava v Neblašově – rozvodní se Slatinný potok.			

<i>označení :</i> CuH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> obtěžování zápachem	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Dolní Jadruž		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Dolní Jadruži prasečák na okraji obce obtěžuje zápachem sídlo.			

<i>označení :</i> CuK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> narušený krajinný ráz	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Dolní Jadruž		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Typický krajinný ráz narušen ve východní části území obce – velké lány orné půdy.			

<i>označení :</i> CuD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází chodník	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Nahý Újezdec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Nahém Újezdci schází chodník.			

<i>označení :</i> CuT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Chodský Újezd, Nahý Újezdec, Žďár, Dolní Jadruž, Horní Jadruž, Neblašov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Schází dopravní a technická infrastruktura v navržených rozvojových plochách.			

<i>označení :</i> CuU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Chodský Újezd		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> V Chodském Újezdě narušen venkovský ráz bytovkovou zástavbou – cca 13 % bytů v obci.
--

<i>označení :</i> CuU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Nahý Újezdec a Chodský Újezd		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Nahém Újezdci nevyužitý zemědělský areál.			

<i>označení :</i> CuV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro hospodářský rozvoj území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Chodský Újezd		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro hospodářský rozvoj. - územím má slabé a dlouhé napojení na hlavní silniční tahy - není zde dostatečné zázemí a infrastruktura pro významnější rozvoj rekreace a turismu - nezainventované rozvojové plochy			

Kočov

<i>označení :</i> KoU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Klíčov, Ústí nad Mží		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V území jsou vymezena poddolovaná území, pozůstatek po hornické činnosti. Pro nebezpečí propadu vyhlášeny stavební úzavěry.			

<i>označení :</i> KoK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízká retenční kapacita území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Kočov, Klíčov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nižší retenční kapacita území dána vyšším zorněním půdy (mimo k.ú. Ústí nad Mží).			

<i>označení :</i> KoK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nižší podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Kočov		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nižší zastoupení vodních ploch na území obce – celkem 18 ha, tj. 1,6 % z celkové výměry obce.			

<i>označení :</i> KoO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> záplava Q100 zasahuje zastavěné území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Klíčov a Ústí – k.ú. Klíčov, Ústí nad Mží		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Stanovené záplavové území Q100 řeky Mže zasahuje zastavěné území Klíčova a Ústí.
--

<i>označení :</i> KoH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> zhoršená kvalita ovzduší	<i>vývoj v čase :</i> vyřešen
<i>lokalizace :</i> sídlo Kočov – k.ú. Kočov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Kočově v kotelnách bytovek spalována fosilní paliva – znečištěné ovzduší v sídle. V kotelnách bytovek proběhla výměna kotlů na tuhá paliva za ekologické – zlepšení situace s odvodem spalin do ovzduší.			

<i>označení :</i> KoK3	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> převaha orné půdy	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Kočov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V území je velký podíl zemědělské půdy s vysokým procentem zornění - 62% zemědělské půdy z celkové výměry obce, z toho orná 79% (559 ha) a trvalé travní porosty 20% (142 ha).			

<i>označení :</i> KoK4	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký koeficient ekologické stability	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Kočov		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízký koeficient ekologické stability (KES) = 0,82.			

<i>označení :</i> KoD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> špatné technické parametry komunikace	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Kočov, Ústí nad Mží		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Rekonstrukce komunikace z Kočova do Ústí je podmínkou rozvoje osady Ústí.			

<i>označení :</i> KoT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Kočov, Klíčov, Ústí		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Chybí dopravní a technická infrastruktura pro pozemky vymezené ke stavbě RD.			

<i>označení :</i> KoU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází dětské hřiště	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> území obce Kočov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V obci schází dětské hřiště – především v sídle Kočov. Vybudováno nové dětské hřiště 2012.			

<i>označení :</i> KoU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Kočov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Kočově narušen venkovský ráz bytovkovou zástavbou (42 % bytů je v bytových domech).			

<i>označení :</i> KoJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> špatný stav kostela	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Kočov (p.p.č. 122/2)		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Rozpadající se kostel sv. Jana Křtitele u Kočova.			

<i>označení :</i> KoV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivé životní prostředí a pro soudržnost společenství obyvatel	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Kočov		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro příznivé životní prostředí a pro soudržnost společenství obyvatel. - nižší retenční kapacita území, dořešit likvidaci odpadních vod, znečištěné ovzduší spalováním fosilních paliv, nízká ekologická stabilita území - minimální občanská vybavenost, téměř ½ bytů umístěna v bytovkách			

<i>označení :</i> SZ8	<i>druh problému / závady :</i> vzájemné střety záměrů na provedení změn	<i>název :</i> koridor silnice ve střetu se zastavěným územím a zastavitelnou plochou	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Kočov, Janov – k.ú. Kočov		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul ze zjištění RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Navržený koridor silnice I/21 zahrnuje zastavěné území a rozvojovou plochu sídla Kočov a Janov			

Lesná

<i>označení :</i> LeK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Lesná – k.ú. Lesná u Tachova, Písařova Vesce, Bažantov, Jedlina, Zahájí u Lesné, Stará Knížecí Huť, Česká Ves u Lesné, Pavlův Studenec 1		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízké zastoupení vodních ploch na území obce – celkem 32 ha, tj. 0,4 % z celkové výměry obce.			

<i>označení :</i> LeO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> výskyt místních záplav	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Písařova Vesce		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Při silných deštích je ohrožena Písařova Vesce místní záplavou.			

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
-------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

LeK2	závada ve využití krajiny	chybí vymezení ÚSES	trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Bažantov, Pavlův Studenec 1, Česká Ves u Lesné, Zahájí u Lesné, Stará Knížecí Huť, Jedlina		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Na části území nevymezen ÚSES (vymezen jen v k.ú. Lesná a Písařova Vesce).			

<i>označení :</i> LeT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> špatný stav veřejného vodovodu	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Lesná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Místní vodovod v Lesné je ve špatném technickém stavu - v r.2014 proběhla částečná rekonstrukce vodovodu v rozsahu řad 1			

<i>označení :</i> LeD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází chodník	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Písařova Vesce, Lesná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V obcích schází chodníky.			

<i>označení :</i> LeT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> chybějící plynofikace	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Písařova Vesce, Lesná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZUR
<i>popis :</i> Vzhledem k finanční náročnosti nereálná plynofikace území.			

<i>označení :</i> LeT3	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Písařova Vesce, Lesná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Schází dopravní a technická infrastruktura v navržených rozvojových plochách			

<i>označení :</i> LeD2	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> malá cestní síť	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Lesná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZUR
<i>popis :</i> Malá cestní síť - velká část území závislá na jedné příjezdové komunikaci III. třídy.			

<i>označení :</i> LeU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Lesná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> V Lesné narušen venkovský ráz bytovkovou zástavbou (byty pro 1/3 obyvatel).

<i>označení :</i> LeU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází služby pro cestovní ruch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Lesná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Rozsáhlá oblast prakticky bez služeb pro cestovní ruch.			

<i>označení :</i> LeU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází veřejné koupaliště	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Lesná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nejsou zde vodní plochy určené ke koupání.			

<i>označení :</i> LeU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý areál po armádě	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> k.ú. Pavlův Studenec 1, st.p.č. 352		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nevyužitý areál po armádě – bývalá vojenská věž na Havranu, dnes zchátralá (využitelná po rekonstrukci na rozhlednu). Opraveno na rozhlednu a zpřístupněno od června 2014.			

<i>označení :</i> LeU5	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nedostatečné vybavení	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Pavlův Studenec 1 (st.p.č. 225/1)		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nedostatečné zázemí a vybavení chaty SKI Klubu Tachov na Zlatém potoce.			

<i>označení :</i> LeU6	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> uzavřené rekreační středisko	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Ostrůvek – k.ú. Pavlův Studenec 1		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Uzavřené rekreační středisko Na Ostrůvku s chatovým táborem a restaurací (bývalý lovecký zámeček knížete Windischgrätze).			

<i>označení :</i> LeU7	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý areál po armádě	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Pavlův Studenec 1 (p.p.č. 1379/9)		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nevyužitá opuštěná rota Vašiček.			

<i>označení :</i> LeU8	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	--	--------------------------------------

<i>lokalizace :</i> k.ú. Lesná u Tachova (st.p.č.189)	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nevyužité opuštěné zemědělské haly na území obce – pouze částečné využití na ustájení skotu.		

<i>označení :</i> LeV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivé životní prostředí a pro soudržnost společenství obyvatel	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Lesná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. - špatné dopravní napojení na hospodářská centra, velká část území spadá do ochrany přírody a tím je zde omezen rozsah možných hospodářských subjektů - obec je daleko od hlavních komunikací, špatné dopravní napojení na okresní město Tachov, malý zájem o výstavbu RD			

Lestkov

<i>označení :</i> LsU1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Vysoké Jamné, Lestkov, Hanov		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Výskyt poddolovaných území – stavební uzávěry.			

<i>označení :</i> LsK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Lestkov		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízký podíl vodních ploch na území obce – celkem 43 ha, tj. 1,1 % z celkové výměry obce.			

<i>označení :</i> LsH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> zhoršená kvalita ovzduší	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Lestkov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Vytápění pouze na tuhá paliva – znečištění ovzduší spaliny.			

<i>označení :</i> LsT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> chybějící plynofikace	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Lestkov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

		v 12/2008	
<i>popis :</i> Vzhledem k finanční náročnosti nereálná plynofikace jednotlivých sídel. Územím prochází VTL.			
<i>označení :</i> LsT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace s ČOV	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlu Domaslav, Hanov, Vysoké Jamné, Stan		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Veřejná kanalizační síť s ČOV schází v několika sídlech obce.			

<i>označení :</i> LsT3	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejný vodovod	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlu Domaslav, Stan		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Veřejný vodovod schází v Domaslavi, Stanu.			

<i>označení :</i> LsD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> špatné napojení silnice	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlu Lestkov – k.ú. Lestkov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Lestkově přetrvává dopravní závada napojení silnice III/20165 na Hanov.			

<i>označení :</i> LsD2	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> komplikovaný průjezd	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlu Lestkov – k.ú. Lestkov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Komplikovaný průjezd Lestkovem na silnici II/201.			

<i>označení :</i> LsD3	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází chodník	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlu Lestkov – k.ú. Lestkov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Lestkově chybí chodník podél zástavby od obecního úřadu na Planou.			

<i>označení :</i> LsU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> neobydlené objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Lestkov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V zastavěném území jednotlivých sídel se nalézají neobydlené objekty.			

<i>označení :</i> LsJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> špatný stav kostela	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Lestkov – k.ú. Lestkov (st.p.č. 66)		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Ve špatném stavu kostel sv.Prokopa v Lestkově (na opravě zainteresována církev, obec, obč. sdružení Pomozme si sami) – postupně probíhá oprava, dokončeno kompletní zastřešení, oprava kůru, celkově stabilizovaný stav.			

<i>označení :</i> LsJ2	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> špatný stav kostela	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Domaslav – k.ú. Domaslav (st.p.č. 6)		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Kostel sv.Jakuba Většího v Domaslavi vyžaduje opravu (obč.sdružení).			

<i>označení :</i> LsU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází sportovní plochy	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> jednotlivá sídla obce Lestkov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V území chybějí zařízení pro sport.			

<i>označení :</i> LsU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> negativní dominanta	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Lestkov – k.ú. Lestkov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Negativní dominanta v Lestkově – poškozená hala.			

<i>označení :</i> LsU5	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Lestkov – k.ú. Lestkov (p.p.č. 970/56, st.p.č. 208)		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Lestkově opuštěné hospodářské objekty - kravín, prasečák.			

<i>označení :</i> LsU6	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Domaslav – k.ú. Domaslav (st.p.č. 70)		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Domaslavi opuštěný kravín -			

<i>označení :</i> LsV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společenství obyvatel	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Lestkov		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :

Posílit pilíř pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.

- dlouhé dojezdové vzdálenosti do větších hospodářských center, schází zde významnější hospodářský subjekt, není zájem o využití opuštěných hospodářských objektů

- dlouhá dojezdová vzdálenost do pracovištních center, minimální občanská vybavenost, většina obyvatel za práci dojíždí

Lom u Tachova

označení :	druh problému / závady :	název :	vývoj v čase :
LtU1	závada urbanistická	poddolované území	trvá
lokalizace :		vznik údaje :	řešení v ÚPD :
k.ú. Lom u Tachova		- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	ÚP (RP)
popis :	Výskyt poddolovaných území – stavební uzávěry.		

označení :	druh problému / závady :	název :	vývoj v čase :
LtK1	závada ve využití krajiny	nízká retenční kapacita území	trvá
lokalizace :		vznik údaje :	řešení v ÚPD :
k.ú. Lom u Tachova		- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	ÚP (RP)
popis :	Nízká retenční kapacita území daná vysokým procentem zornění půdy.		

označení :	druh problému / závady :	název :	vývoj v čase :
LtO1	ohrožené území	výskyt místních záplav	řešeno ÚPD
lokalizace :		vznik údaje :	řešení v ÚPD :
k.ú. Lom u Tachova		- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	ÚP (RP)
popis :	Při tání sněhu nebo větší vodě přichází ze západní strany propustkem pod tratí větší množství vody.		

označení :	druh problému / závady :	název :	vývoj v čase :
LtH1	závada hygienická	ekologická zátěž	trvá
lokalizace :		vznik údaje :	řešení v ÚPD :
sídlo Lom u Tachova - k.ú. Lom u Tachova (p.p.č.1344/1 ...)		- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	ÚP (RP)
popis :	Vedle sídla umístěna porodnice pro 800 prasnic, dnes nevyužívaná, nefunkční – ekologická zátěž území.		

označení :	druh problému / závady :	název :	vývoj v čase :
LtK2	závada ve využití krajiny	nefunkční prvky ÚSES	trvá
lokalizace :		vznik údaje :	řešení v ÚPD :
k.ú. Lom u Tachova		- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	ÚP (RP)
popis :	Na území obce se vyskytují nefunkční prvky ÚSES.		

označení :	druh problému / závady :	název :	vývoj v čase :
LtK3	závada ve využití krajiny	nízký koeficient ekologické stability	trvá
lokalizace :		vznik údaje :	řešení v ÚPD :
k.ú. Lom u Tachova		- vyplnul z podkladů pro RURÚ	ÚP (RP)

<i>popis :</i> Nízký koeficient ekologické stability (KES) = 0,78 , vysoké procento zornění a malý podíl trvalých travních porostů.
--

<i>označení :</i> LtK4	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nižší podíl lesů	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Lom u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Lesní pozemky jen na 26 % území obce (217 ha), obec vlastní cca 160 ha lesa.
--

<i>označení :</i> LtT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Lom u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Schází inženýrské sítě v rozvojových plochách. Probíhá zasiťování 42 parcel RD – všechny mají elektřinu a plyn, z toho 20 jich má i vodovod a kanalizaci a dělá se k nim příjezdová komunikace, 10 parcel již prodáno.
--

<i>označení :</i> LtU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Lom u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> V sídle narušen venkovský ráz zástavbou bytových domů (75% bytů).

<i>označení :</i> LtU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá hospodářská zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Lom u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Venkovský ráz sídla narušen sousedícím areálem živočišné výroby (porodna pro 800 prasnic).
--

<i>označení :</i> LtU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Lom u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Uzavřena provozovna na zpracování krutího masa ADEX – nevyužitý areál.
--

<i>označení :</i> LtV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivé životní prostředí a hospodářský rozvoj území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Lom u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Posílit pilíř pro příznivé životní prostředí a pro hospodářský rozvoj - průměrné zastoupení vodních ploch, nízká retenční schopnost krajiny, území je méně zalesněné, nízká ekologická stabilita území - území nedisponuje atraktivitou a hodnotnými atributy pro rozvoj rekreace a turistiky, není zde významný hospodářský subjekt
--

Milíře

<i>označení :</i> MiU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Milíře u Tachova, Lučina u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Výskyt poddolovaných území – stavební uzávěry.			

<i>označení :</i> MiK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Milíře u Tachova, Lučina u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízký podíl vodních ploch na území obce – pouze 0,5 % (7 ha) celkové plochy obce.			

<i>označení :</i> MiH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Milíře - k.ú. Milíře u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Milíře jsou odkanalizovány jen ze 60 %. Kanalizace napojena na ČOV (správce VAK Karlovy Vary – vč.vodovodu) – ochranné pásmo vodní nádrže Lučina.			

<i>označení :</i> MiD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází chodník	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Milíře		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V sídle, podél průjezdné komunikace, schází chodníky.			

<i>označení :</i> MiU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází sportovní plochy	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Milíře		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V obci schází hřiště na fotbal, nohejbal, tenis a dětské hřiště (i pro domov se zdravotním postižením). V r. 2014 realizováno dětské hřiště			

<i>označení :</i> MiU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> soukromé vlastnictví pozemků	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Milíře		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Soukromé vlastnictví pozemků pro stavební parcely jak v intravilánu, tak v extravilánu zcela ochromuje rozvoj obce.			

<i>označení :</i> MiU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Milíře - k.ú. Milíře u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Narušení venkovského rázu obce stavbou bytových domů a kasáren.			

<i>označení :</i> MiV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společenství obyvatel	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Milíře u Tachova, Lučina u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel - není zde bezprostředního napojení na hlavní silniční síť a dálnici, rozvoj a rozsah hospodářských aktivit je omezen existencí chráněných přírodních území - soukromé vlastnictví pozemků určených pro stavební parcely zcela omezuje výstavbu RD, chybí zde sportovní zázemí			

Obora

<i>označení :</i> ObH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> zhoršená kvalita ovzduší	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Obora u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Vytápění pouze na tuhá paliva – znečištění ovzduší spalinami.			

<i>označení :</i> ObH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Obora - k.ú. Obora u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Chybí veřejná kanalizace s ČOV – obec je v ochranném pásmu zdroje pitné vody (vod.nádrž Lučina).			

<i>označení :</i> ObT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Obora u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nerealizovaná splašková kanalizace (společný projekt VAK Čistá Berounka) - 3 čerpací stanice, přečerpávání do ČOV Halže.			

<i>označení :</i> ObT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejný vodovod	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Obora u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Na části obce chybí veřejná vodovodní síť, v obci nedostatek pitné vody.
--

<i>označení :</i> ObT3	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> nemožnost rozšíření vodovodní sítě	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Obora u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Stávající umístění vodojemu nedovoluje rozšířit vodovodní síť (výškové rozdíly, rozsah).			

<i>označení :</i> ObU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází sportovní plocha	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlu Obora - k.ú. Obora u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V obci není žádné hřiště.			

<i>označení :</i> ObT4	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> sídlu Obora - k.ú. Obora u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Zatím nedokončení stavba dopravní a technické infrastruktury pro pozemky určené k výstavbě RD. – infrastruktura dokončena			

<i>označení :</i> ObV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společenství obyvatel	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Obora		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel - minimální cestní síť v území, rozvoj a rozsah hospodářských aktivit je omezen existencí CHKO Český les a ochranným pásmem vodního zdroje Lučina - špatné dopravní napojení, chybí systém čištění odpadních vod, nedostatečná občanská vybavenost, vysoká vyjíždka do zaměstnání			

Planá

<i>označení :</i> PIU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Planá u Mariánských Lázní, Kříženek, Pavlovice nad Mží, Vítovice u Pavlovic		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Výskyt poddolovaných území – stavební uzávěry.			

<i>označení :</i> PIO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> příválové deště	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Planá u Mariánských Lázní		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i>			

Planá je ohrožována přívalovými dešti ze severu a severovýchodu.

<i>označení :</i> PIO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> záplava Q100 zasahuje zastavěné území	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Zliv na d Mží, Pavlovice nad Mží, Vížka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Chaty v Josefově Huti až po Vížku jsou v záplavovém území Q100 řeky Mže.			

<i>označení :</i> PIO3	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> záplava Q100 zasahuje zastavěné území	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Planá u Mariánských Lázní, Vysoké Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Ohrožené lokality při velké vodě na Hamerském potoce – Planá, Karlín, Karolina Dolina /mlýny,RD/.			

<i>označení :</i> PIO4	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> území ohrožené záplavou	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Planá u Mariánských Lázní		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Při velké vodě na Plánském potoce jsou ohroženy lokality v Plané – silnice II/21, most, sádky, ČOV.			

<i>označení :</i> PIH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> obtěžování zápachem	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Planá u Mariánských Lázní		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Část Plané je negativně ovlivněna zápachem z blízkého kravína.			

<i>označení :</i> PIH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> obtěžování zápachem	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Planá u Mariánských Lázní		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Lokalita Karlín obtěžována zápachem z třídírny odpadů IGRO.			

<i>označení :</i> PIH3	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> hluková zátěž	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Planá u Mariánských Lázní		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Dřevokombinát Stora Enso Timber obtěžuje hlukem jižní část Plané.			

<i>označení :</i> PIH4	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> hluková zátěž	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>

k.ú. Planá u Mariánských Lázní	- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	ÚP (RP)
--------------------------------	---	---------

popis :

Západní část Plané obtěžována hlukem z průjezdné dopravy na silnici I/21.

<i>označení :</i> PIK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> narušený krajinný ráz	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---	--------------------------------------

lokalizace :

území obce Planá

vznik údaje :

- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008

řešení v ÚPD :

ÚP (RP)

popis :

Krajinný ráz narušen plochami orné půdy.

<i>označení :</i> PIK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký koeficient ekologické stability	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---	--------------------------------------

lokalizace :

území obce Planá

vznik údaje :

- vyplynul z podkladů pro RURÚ

řešení v ÚPD :

ÚP (RP)

popis :

Území obce má celkově nízký koeficient ekologické stability (KES) = 1,21.

<i>označení :</i> PID1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> závada v křižovatkovém prostoru	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
----------------------------------	---	---	--

lokalizace :

sídlo Planá

vznik údaje :

- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008

řešení v ÚPD :

ÚP (RP)

popis :

Dopravní závady v křižovatkovém prostoru silnic II.třídy – II/198, II/230.

<i>označení :</i> PID2	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> nedostatek parkovacích míst	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
----------------------------------	---	---	--

lokalizace :

sídlo Planá

vznik údaje :

- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008

řešení v ÚPD :

ÚP (RP)

popis :

Nedostatek parkovacích míst v centru a u nádraží v Plané.

<i>označení :</i> PID3	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází přímé dopravní napojení	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
----------------------------------	---	--	--

lokalizace :

k.ú. Pavlovice nad Mží

vznik údaje :

- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008

řešení v ÚPD :

ÚP (RP)

popis :

Chybí přímé komunikační napojení části Pavlovice.

<i>označení :</i> PID4	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází záliv autobusové zastávky	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	--	--------------------------------------

lokalizace :

sídlo Planá

vznik údaje :

- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008

řešení v ÚPD :

ÚP (RP)

popis :

Autobusové zastávky – schází zálivy v Luční a na Tachovské (zde došlo k opravě zastávky, není zde přístřešek).

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
-------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

PID5	závada dopravní	špatné technické parametry komunikace	řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> Pavlovice nad Mží, Vysoké Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nerealizované navržené rozšíření účelové komunikace Pavlovice - Dolní Sedliště (UK23) a navazující místní komunikace Dolní Sedliště – Vysoké Sedliště (MK18).			

<i>označení :</i> PIT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Planá, místní část Karlín		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Karlíně schází rozšíření veřejné kanalizace.			

<i>označení :</i> PIT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> špatný stav vodovodního přivaděče	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Planá u Mariánských Lázní		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Město Planá chce zachovat připojení na skupinový vodovod, je nutná oprava hlavního přivaděče, nebo realizovat napojení na nový přivaděč Chodová Planá – Horní Jadruž.			

<i>označení :</i> PIT3	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> špatný stav části veřejné kanalizace	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Špatný technický stav části kanalizačního řádu v Plané.			

<i>označení :</i> PIT4	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Kříženeč, Týnec, Křínov, Boudy, Vysoké Sedliště, Dolní Sedliště, Zliv, Vížka, Vítovice		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V malých sídlech není vyřešena technická infrastruktura.			

<i>označení :</i> PIU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nedostatek rekreačně sportovních zařízení	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> sídlo Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V sídle Planá nevyhovující tělocvična, potřeba sportovní haly. Planá má nafukovací sportovní halu.			

<i>označení :</i> PIU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází dětské hřiště	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> sídlo Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Schází dětská hřiště na sídlištích. Nové dětské hřiště ve Fučíkově ulici, dva hrací koutky v centrálním parku, plánovaná výměna			

herních prvků v Bohušově ulici.

<i>označení :</i> PIU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> 3 % domů má více než 5 podlaží s rušivým vlivem na obraz města.			

<i>označení :</i> PIU5	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází sociální byty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Absence výstavby tzv.sociálních (podporovaných) bytů - vzhledem k existenci dětského domova.			

<i>označení :</i> PIJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbané památkové objekty	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> sídlo Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Chátrající zámecký areál v Plané. V zámeckém parku byla provedena základní údržba			

<i>označení :</i> PIJ2	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbaný významný objekt	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Chátrající hotel Černý medvěd v Plané.			

<i>označení :</i> PIJ3	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbaný významný objekt	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Chátrající areál původní mincovny.			

<i>označení :</i> PIU6	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý areál	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> sídlo Planá		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Opuštěný, nevyužitý areál jatek v Plané. Areál jatek je funkční.			

<i>označení :</i> PIU7	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý areál	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Planá u Mariánských Lázní		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :
Chátrající areál Červený mlýn u Hamerského potoka.

<i>označení :</i> PIU8	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý areál	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Pavlovice nad Mží		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :
Opuštěná část areálu továrny v Josefově Huti.

<i>označení :</i> SL2	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> navržená trať č. 170 ve střetu s prvky ochrany přírody a krajiny	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Svahy		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR

popis :
Navržený koridor tratě č. 170 křížuje přírodní park Kosí potok, dále RBC 1090 a RBK.

<i>označení :</i> SL8	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> výhledová nádrž ve střetu se silnicí	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Kříženeč, Otín u Plané		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR

popis :
Výhledová nádrž Michalovy Hory v k.ú. Kříženeč, Otín u Plané ve střetu se silnicí II/201.

<i>označení :</i> SL9	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> rezerva koridoru navržené tratě vedena v blízkosti sídel	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> k.ú. Svahy, Zliv nad Mží, Vysoké Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR

popis :
Rezerva navržené tratě č. 170 vedena v těsné blízkosti sídel Vysoké Sedliště, Zliv, Svahy. Rezerva tratě č.170 byla v tomto úseku vyjmuta ze ZÚR Plzeňského kraje.

<i>označení :</i> SL14	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> rezerva koridoru tratě č.170 ve střetu s prvky ochrany vod	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> k.ú. Vysoké Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR

popis :
Rezerva koridoru tratě č. 170 zasahuje zdroj přírodní pitné vody Brod nad Tichou vč. jeho OP. Rezerva tratě č.170 byla v tomto úseku vyjmuta ze ZÚR Plzeňského kraje.

Přímda

<i>označení :</i> PrK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Přímda		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :
Nízké zastoupení vodních ploch na území obce – celkem 67 ha, tj. 1,3% z celkové výměry obce.

<i>označení :</i> PrK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> velké plochy orné půdy	<i>vývoj v čase :</i> vyřešen
<i>lokalizace :</i> k.ú. Třískolupy pod Přimdou		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nad Třískolupy velká plocha orné půdy /potřeba zatravnit, případně ochranné pásy/. Je řešeno V KPÚ Třískolupy a Rájov, není realizováno.			

<i>označení :</i> PrO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> není stanoveno záplavové území	<i>vývoj v čase :</i> vyřešen
<i>lokalizace :</i> k.ú. Přimda, Třískolupy pod Přimdou, Malé Dvorce, Rájov u Třískolupy		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Není stanoveno záplavové území na Čaňkovském potoce. Problém vyřešen návrhem poldru u Třískolup (ÚP Přimda).			

<i>označení :</i> PrH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> zhoršená kvalita ovzduší	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídl. Velké Dvorce – k.ú. Velké Dvorce		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Smogová lokalita – sídl. Velké Dvorce (vytápění na tuhá paliva).			

<i>označení :</i> PrH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> obtěžování zápachem	<i>vývoj v čase :</i> vyřešen
<i>lokalizace :</i> sídl. Velké Dvorce – k.ú. Velké Dvorce		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Ve Velkých Dvorcích výkrmna prasat na okraji vsi obtěžuje sídl. zápachem – areál uzavřen.			

<i>označení :</i> PrH3	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> hluková zátěž	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Újezd pod Přimdou, Mlýnec pod Přimdou		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Hluková zátěž z dálnice D5 v sídle Mlýnec, Újezd pod Přimdou.			

<i>označení :</i> PrO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> poruchy na tranzitní síti	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Přimda, Velké Dvorce, Rájov u Třískolupy, Třískolupy pod Přimdou		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Hrozba poruch na tranzitních sítích – plynovodu VVTL, ropovodu IKL.			

<i>označení :</i> PrU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> narušení krajinného rázu technickou	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---	--------------------------------------

		infrastrukturou	
<i>lokalizace :</i> k.ú. Třískolupy pod Přimdou, Malé Dvorce		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Krajinný ráz narušen u Třískolup a Malých Dvorců trasou vedení VVN.			

<i>označení :</i> PrU2	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> poničený park	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Velké Dvorce – k.ú. Velké Dvorce		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Poničený zámecký park ve Velkých Dvorcích.			

<i>označení :</i> PrT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejný vodovod	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Málkov, Mlýnc, Rájov – k.ú. Málkov u Přimdy, Mlýnc pod Přimdou, Rájov u Třískolupy		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Veřejný vodovod není v části Málkov, Mlýnc a Rájov – v Mlýnci navržen v rámci nového ÚP Přimda			

<i>označení :</i> PrT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace s ČOV	<i>vývoj v čase :</i> řešen v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Třískolupy, Málkov, Mlýnc, Rájov – k.ú. Třískolupy pod Přimdou, Málkov u Přimdy, Mlýnc pod Přimdou, Rájov u Třískolupy		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Veřejná kanalizace s ČOV není v části Třískolupy, Málkov, Mlýnc a Rájov – koncepce navržena v ÚP Přimda			

<i>označení :</i> PrU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Velké Dvorce, Třískolupy, Újezd pod Přimdou		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Ve Velkých Dvorcích, Třískolupech, Újezdě pod Přimdou narušen venkovský ráz bytovkovou zástavbou.			

<i>označení :</i> PrJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbané památkové objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Velké Dvorce – k.ú. Velké Dvorce		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Neudržovaný zámek Velké Dvorce.			

<i>označení :</i> PrJ2	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> špatný stav kostela	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Málkov – k.ú. Málkov u Přimdy		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Kostela sv. Apologie v Málkově potřebuje opravu – je to nemovitá KP. Proběhly práce na zakonzervování stavu (dotace 300.000,- Kč).			

<i>označení :</i> PrJ3	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> špatný stav kaple	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Třískolupy		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Zchátralá kaple sv.Vendelína v Třískolupech.			

<i>označení :</i> PrU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> negativní dominanta	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Mlýnec – k.ú. Mlýnec pod Přimdou		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Negativní dominanta – trafo v Mlýnci.			

<i>označení :</i> SZ1	<i>druh problému / závady :</i> vzájemné střety záměrů na provedení změn	<i>název :</i> navržená trasa VRT ve střetu s plánovanou příloží ropovodu IKL	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Přimda, Kundratice u Přimdy, Velké Dvorce		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Rezerva vysokorychlostní tratě křížuje plánovanou trasu ropovodu (příloží IKL)			

<i>označení :</i> SL4	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> navržený plynovod, ropovod ve střetu s dopravními stavbami	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Přimda		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Plánovaná trasa přílože ropovodu IKL ve střetu se silnicí II/198.			

Rozvadov

<i>označení :</i> RoK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Rozvadov		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Malé zastoupení vodních ploch na území obce – celkem 50 ha, tj. 1% z celkové výměry obce.			

<i>označení :</i> RoO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> výskyt místních záplav	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Rozvadov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

	v 12/2008	
--	-----------	--

popis :

V k.ú. Rozvadov v lokalitě Rozcestí dochází při větším dešti k vytváření krátkodobých močálů – voda neodtéká.

<i>označení :</i> RoO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> výskyt místních záplav	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	--	--	--------------------------------------

lokalizace :

k.ú. Nové Domky

vznik údaje :

- součástí prvních vydaných ÚAP
v 12/2008

řešení v ÚPD :

ÚP (RP)

popis :

V Hraničkách na Hraničním potoce dochází k rozlévání potoka.

<i>označení :</i> RoK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> neobnovené vodní plochy	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---	--------------------------------------

lokalizace :

k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadov

vznik údaje :

- součástí prvních vydaných ÚAP
v 12/2008

řešení v ÚPD :

ÚP (RP)

popis :

Neobnovené rybníky v údolí Václavského potoka u bývalé sklárny v prostoru Kateřinských Chalup.

<i>označení :</i> RoH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> hluková zátěž	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------

lokalizace :

sídlo Rozvadov - k.ú. Rozvadov

vznik údaje :

- součástí prvních vydaných ÚAP
v 12/2008

řešení v ÚPD :

ÚP (RP)

popis :

Hluk z dálnice D5 proniká do jihovýchodní části Rozvadov.

<i>označení :</i> RoH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> obtěžování zápachem	<i>vývoj v čase :</i> pominul
----------------------------------	---	---------------------------------------	---

lokalizace :

sídlo Rozvadov - k.ú. Rozvadov

vznik údaje :

- součástí prvních vydaných ÚAP
v 12/2008

řešení v ÚPD :

ÚP (RP)

popis :

Živočišná výroba – odchovna broilerů – negativně ovlivňuje zápachem východní část Rozvadova. Odchovna broilerů skočila, dnes částečné využití pro ustájení skotu.

<i>označení :</i> RoO3	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> závada technická	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

lokalizace :

k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, Rozvadov, Střeble

vznik údaje :

- součástí prvních vydaných ÚAP
v 12/2008

řešení v ÚPD :

ZÚR

popis :

Hrozba poruch na trasách tranzitního plynovodu VVTL a ropovodu IKL.

<i>označení :</i> RoT1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace s ČOV	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	--	---	--------------------------------------

lokalizace :

k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadov

vznik údaje :

- součástí prvních vydaných ÚAP
v 12/2008

řešení v ÚPD :

ÚP (RP)

popis :

Na Svaté Kateřině schází kanalizace s ČOV.

<i>označení :</i> RoU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází kulturní dům	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------

lokalizace :

vznik údaje :

řešení v ÚPD :

sídlo Rozvadov - k.ú. Rozvadov	- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	ÚP (RP)
<i>popis :</i> Obec Rozvadov nemá kulturní dům.		

<i>označení :</i> RoU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Rozvadov - k.ú. Rozvadov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Střed obce znehodnocen novodobou zástavbou.			

<i>označení :</i> RoJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbané památkové objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Rozvadov, Svatá Kateřina - k.ú. Rozvadov, Svatá Kateřina u Rozvadov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Památky – špýchar (Svatá Kateřina), kostel sv.Kateřiny (Svatá Kateřina), kostel sv.Václava (Rozvadov) jsou ve špatném stavu. Kostel v Rozvadově v r. 2014 oprava fasády, střechy, okna, dveře – investice obce 1,2 mil. Kč.			

<i>označení :</i> RoV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro soudržnost společenství obyvatel	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Rozvadov		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Chybí významný zaměstnavatel, sociální soužití negativně ovlivňuje vícenárodnostní skladba obyvatelstva, zhruba polovina bytů v sídle Rozvadov umístěna v bytovkách, návesní prostor v Rozvadově je znehodnocen průjezdnou dopravou.			

<i>označení :</i> SZ1	<i>druh problému / závady :</i> vzájemné střety záměrů na provedení změn	<i>název :</i> navržená trasa VRT x plánovaný plynovod VVTL a ropovod IKL	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Rezerva vysokorychlostní tratě křížuje plánovanou trasu tranzitního plynovodu (Gazela), ropovodu (přílož IKL)			

<i>označení :</i> SL1	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> vysokorychlostní trať ve střetu s prvky ochrany přírody a krajiny	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, Rozvadov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Rezerva vysokorychlostní trati, která protíná území obce od Přimdy přes Svatou Kateřinu na jihozápad, narušuje stávající prvky ochrany přírody a krajiny – Natura 2000 (Kateřinský a Nivní potok), CHKO Český les, přírodní park Český les – Tachov, NBC (Diana).			

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
-------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

SL4	střety limitů se záměry na provedení změn	plánovaný plynovod a příloha ropovodu ve střetu s dopravními stavbami	řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, Rozvadov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Plánovaná trasa přílohy ropovodu IKL ve střetu s dálnicí D5.			

<i>označení :</i> SL18	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> návrh stavby lyžařského vleku ve střetu se ZPF	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Rozvadov		<i>vznik údaje :</i> - vyplývá z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Dosud neprovedený záměr stavby lyžařského vleku na Březový vrch nad Rozvadovem (dle současného ÚP pouze dočasné odnětí ze ZPF).			

Staré Sedliště

<i>označení :</i> SsU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Staré Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Výskyt poddolovaných území – stavební uzávěry.			

<i>označení :</i> SsO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> výskyt místních záplav	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Nové Sedliště, Staré Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Schází protipovodňová opatření na Sedlišťském potoce mezi Novým a Starým Sedlištěm – poldry a obnova starého mlýnského náhonu.			

<i>označení :</i> SsK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízká retenční kapacita území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Staré Sedliště, Nové Sedliště, Mchov, Úšava, Labuť		<i>vznik údaje :</i> - vyplývá z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízká retenční kapacita území daná vysokým procentem zornění půdy v některých k.ú. (Staré Sedliště 73 % ZP, Mchov 92 % ZP, Nové Sedliště 69 % ZP, Úšava 86 % ZP, Labuť 74 % ZP).			

<i>označení :</i> SsO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> vodní eroze půdy	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Staré Sedliště, Úšava		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Staré Sedliště a Úšava – hrozba vodní eroze půdy na svažitých pozemcích.			

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
-------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

SsH1	závada hygienická	zhoršená kvalita ovzduší	trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Staré Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V plynofikovaných sídlech stále velký podíl domácností, které používají k vytápění tuhá paliva – znečištění ovzduší.			

<i>označení :</i> SsH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> hluková zátěž	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Nové Sedliště, Úšava		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nefrekventovanější silnice – dálniční přivaděč II/198 vede v těsné blízkosti sídla Úšava a Nové Sedliště – hluková zátěž.			

<i>označení :</i> SsH3	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> hluková zátěž	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Mchov – k.ú. Mchov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Sídlo Mchov je výrazně obtěžován hlukem z dálnice D5.			

<i>označení :</i> SsK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nefunkční prvky ÚSES	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Staré Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nefunkční část prvků ÚSES.			

<i>označení :</i> SsK3	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký koeficient ekologické stability	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Staré Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - vyplnul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízký koeficient ekologické stability (KES) = 1,25.			

<i>označení :</i> SsT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Staré sedliště – k.ú. Staré Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Bez veřejné kanalizace je část Starého Sedliště.			

<i>označení :</i> SsU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> neobydlené objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Nové Sedliště – k.ú. Nové Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Novém Sedlišti je několik neobydlených objektů.			

<i>označení :</i> SsU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nedořešený veřejný prostor	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídl. Staré Sedliště – k.ú. Staré Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nedořešená návěs ve Starém Sedlišti.			

<i>označení :</i> SsJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> schází kaplička	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídl. Labuť – k.ú. Labuť		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Odstraněna kaplička v Labuti.			

<i>označení :</i> SsJ2	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbané památkové objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídl. Nové Sedliště – k.ú. Nové Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Zchátralé památky v Novém Sedlišti – kostel Nejsvětější trojice, zámek.			

<i>označení :</i> SsU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá hospodářská zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídl. Nové Sedliště – k.ú. Nové Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nevhodně umístěná oblouková hala u zámku v Novém Sedlišti.			

<i>označení :</i> SsU5	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídl. Staré Sedliště – k.ú. Staré Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Ve Starém Sedlišti narušen venkovský ráz bytovými domy a novodobou budovou školy.			

<i>označení :</i> SsU6	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází sportovní plocha	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídl. Staré Sedliště – k.ú. Staré Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Chybějící víceúčelové hřiště ve Starém Sedlišti.			

<i>označení :</i> SsV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivě životní prostředí	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Staré Sedliště		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :

Posílit pilíř pro příznivé životní prostředí

- nejsou řešeny protipovodňová opatření, nižší retenční schopnost krajiny dána vysokým podílem zorněné půdy, sídlo Mchov obtěžováno dopravou z dálnice D5, část Úšavy obtěžována dopravou z dálničního přivaděče II/198

Staré Sedlo

<i>označení :</i> SdO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> vodní eroze půdy	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Staré Sedlo u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> K vodní erozi dochází při severní straně Starého Sedla – malý svah ale velká orná plocha (nutno udržovat zatravněný díl při vesnici – asi 3 ha).			

<i>označení :</i> SdO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> záplava Q100 zasahuje zastavěné území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Staré Sedlo - k.ú. Staré Sedlo u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Staré Sedlo – ohroženo povodní z Úhlavky, záplava prochází zastavěným územím.			

<i>označení :</i> SdO3	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> území ohrožené záplavou	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Darmyšl – k.ú. Darmyšl		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V sídle Darmyšl při silných přivalových deštích se rozvodní Darmyšlovský potok – ohrožení povodní.			

<i>označení :</i> SdO4	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> území ohrožené záplavou	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Racov – k.ú. Racov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V sídle Racov při silných přivalových deštích se rozvodní Racovský potok – ohrožení povodní.			

<i>označení :</i> SdK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> narušený krajinný ráz	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Staré Sedlo		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Krajinný ráz narušen vysokým podílem zornění, bez polních cest a mimolesní zeleně.			

<i>označení :</i> SdK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký koeficient ekologické stability	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>

území obce Staré Sedlo	- vyplynul z podkladů pro RURÚ	ÚP (RP)
------------------------	--------------------------------	---------

popis :
Nízký koeficient ekologické stability (KES) = 1,27.

<i>označení :</i> SdT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Staré Sedlo, Darmyšl, Racov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :
Chybí dopravní a technická infrastruktura inženýrských sítí pro vymezené pozemky ke stavbě RD.

<i>označení :</i> SdU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Staré Sedlo – k.ú. Staré Sedlo u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :
Ve Starém Sedle narušen venkovský ráz bytovkovou zástavbou - cca 1/2 bytů v sídle

<i>označení :</i> SdJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbaný významný objekt	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Darmyšl – k.ú. Darmyšl		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD

popis :
Špatný stav barokního špýcharu v Darmyšli.

<i>označení :</i> SdU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Racov – k.ú. Racov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :
Nevyužitá budova ovčína a prasečáku v Racově.

<i>označení :</i> SdU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Staré Sedlo – k.ú. Staré Sedlo u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :
Nevyužitá budova kravína pro 250 krav ve Starém Sedle.

<i>označení :</i> SdV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společenství obyvatel	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :
Posílit pilíř pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
- špatné dopravní napojení území na významné silniční tahy, nezasíťované rozvojové plochy, minimum pracovních příležitostí
- trvalý úbytek obyvatelstva, vysoká dojíždka za prací, minimální občanská vybavenost

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
-------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

SL16	střety limitů se záměry na provedení změn	vysokorychlostní trať ve střetu s prvky ochrany přírody a krajiny, s prvky ochrany vod, se záplavou	trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Darmyšl		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Vysokorychlostní trať prochází přes zranitelnou oblast, RBC, záplavové území Q100 Úhlavka.			

Stráž

<i>označení :</i> StU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Stráž u Tachov, Olešná, Borek u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Poddolované území v k.ú. Stráž, Borek, Dehetná, Bernartice, Strachovice, Olešná a Souměř. Stará důlní díla v k.ú. Borek, Stráž, Olešná a Souměř.			

<i>označení :</i> StO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> záplava Q100 zasahuje zastavěné území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Souměř, Stráž u Tachova, Bonědice, Bonětičky		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Sídla Souměř, Stráž, Bonědice a Bonětičky jsou ohroženy povodní na Úhlavce (záplavové území zasahuje do zastavěných ploch).			

<i>označení :</i> StO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> území ohrožené záplavou	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Borek u Tachova, Bonědice, Souměř		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Území ohrožené zvláštní povodní (pod vodním dílem): Borek, Bonědice, Souměř.			

<i>označení :</i> StK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízká retenční kapacita území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Stráž		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízká retenční kapacita území daná vysokým procentem zornění – zejména v okolí Stráže.			

<i>označení :</i> StH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> stará ekologická zátěž	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Stráž u Tachova, Souměř		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Staré zátěže – skládka u Stráže /riziko nízké/ sklad chlorovaných pesticidů v Souměři /riziko vysoké/.			

<i>označení :</i> StH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> průjezdna doprava	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. k.ú. Stráž u Tachova, Borek u Tachova, Dehetná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Stráž, Borek a Dehetná obtěžovány průjezdnou dopravou na silnici II/195.			

<i>označení :</i> StO3	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> poruchy na tranzitní síti	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Bernartice u Stráže, Borek u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZUR
<i>popis :</i> Hrozba poruch na tranzitním plynovodu VVTL a ropovodu IKL.			

<i>označení :</i> StU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> narušení krajinného rázu technickou infrastrukturou	<i>vývoj v čase :</i> trvá realizován
<i>lokalizace :</i> k.ú. Stráž u Tachova, Souměř		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZUR
<i>popis :</i> Krajinný ráz narušen u Stráže vedením VVN.			

<i>označení :</i> StK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký koeficient ekologické stability	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Stráž		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízký koeficient ekologické stability (KES) = 1,13.			

<i>označení :</i> StT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejný vodovod	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> místní část : Souměř, Jadruž, Dehetná, Strachovice, Borek, Valcha, Olešná, Bonědice – k.ú. Souměř, Jadruž, Dehetná, Strachovice u Bernartic, Borek u Tachova, Olešná, Bonědice		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Veřejný vodovod nemají místní části : Souměř, Jadruž, Dehetná, Borek, Valcha, Olešná, Bonědice.			

<i>označení :</i> StT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace s ČOV	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> místní část : Souměř, Jadruž, Dehetná, Bernartice, Strachovice, Borek, Valcha, Olešná, Bonědice, Bonětičky – k.ú. . Souměř, Jadruž, Dehetná, Strachovice u Bernartic, Borek u Tachova, Olešná, Bonědice, Bonětičky		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Veřejnou kanalizaci s ČOV nemají místní části : Souměř, Jadruž, Dehetná, Bernartice, Strachovice, Borek, Valcha, Olešná, Bonědice, Bonětičky.			

<i>označení :</i> StD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> špatné technické parametry komunikace	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Borek u Tachova, Dehetná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Úzké komunikace v rekreační oblasti Sycherák.			

<i>označení :</i> StD2	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází přímé dopravní napojení	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. – Jadruž, Stráž u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Komunikace Jadruž - Stráž neprůjezdná.			

<i>označení :</i> StD3	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází záliv autobusové zastávky	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Bonětice, Bonětičky, Borek u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Zálivy autobusových zastávek dosud nejsou v Boněticích, Bonětičkách a Borku.			

<i>označení :</i> StU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Stráž – k.ú. Stráž u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Ve Stráži narušena původní zástavba sídlištěm.			

<i>označení :</i> StU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> znehodnocení průjezdnou dopravou	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Stráž – k.ú. Stráž u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZUR
<i>popis :</i> Centrum Stráže znehodnocováno průjezdnou dopravou.			

<i>označení :</i> StU5	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> negativní dominanta	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Bernartice u Stráže		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Jezdecká hala na horizontu v Bernarticích - negativní dominanta.			

<i>označení :</i> StU6	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> negativní dominanta	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Olešná		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Skladová budova při sýpce v Olešné - negativní dominanta.

<i>označení :</i> StJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbané památkové objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---	--------------------------------------

<i>lokalizace :</i> sídlo Bernartice - k.ú. Bernartice u Stráže	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
--	---	--

<i>popis :</i> Špatný stav kostela sv. Petra Pavla a tvrze v Bernartících.

<i>označení :</i> StJ2	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbané památkové objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---	--------------------------------------

<i>lokalizace :</i> sídlo Stráž - k.ú. Stráž u Tachova	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
---	---	--

<i>popis :</i> Špatný stav kostela sv. Ducha ve Stráži.
--

<i>označení :</i> StJ3	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbané památkové objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---	--------------------------------------

<i>lokalizace :</i> k.ú. Stráž u Tachova	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
---	---	----------------------------------

<i>popis :</i> Poničený židovský hřbitov ve Stráži.
--

<i>označení :</i> StJ4	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbané památkové objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---	--------------------------------------

<i>lokalizace :</i> sídlo Olešná - k.ú. Olešná	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
---	---	--

<i>popis :</i> Zničená kaple sv. Anny a neudržovaná barokní sýpka v Olešné.
--

<i>označení :</i> StJ5	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> špatný stav kaple	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------

<i>lokalizace :</i> sídlo Jadruž - k.ú. Jadruž	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
---	---	--

<i>popis :</i> Poškozená kaple v Jadruži.
--

<i>označení :</i> StU7	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	--	--------------------------------------

<i>lokalizace :</i> sídlo Souměř - k.ú. Souměř	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
---	---	----------------------------------

<i>popis :</i> Nevyužitý areál bývalé kožešinové farmy v Souměři.
--

<i>označení :</i> StV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivě životní prostředí	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---	--------------------------------------

<i>lokalizace :</i> území obce Stráž	<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
---	---	----------------------------------

	ÚAP v 12/2010	
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro příznivé životní prostředí - nízká retenční schopnost území dána vysokým procentem zornění, čištění odpadních vod vyřešeno jen v sídle Stráž, průjezdná doprava sídly, hospodářské farmy blízko sídel obtěžují zápachem Souměř a Boječnice, staré ekologické zátěže		

<i>označení :</i> SZ6	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> navržená trasa VRT x rezerva silničního koridoru	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Stráž u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Vysokorychlostní trať křížuje rezervu silničního koridoru Českoleské tangenciály a stáv. region. trať č.184			

<i>označení :</i> SL1	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> vysokorychlostní trať ve střetu s prvky ochrany přírody a krajiny	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Bonětice, Olešná, Stráž u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Rezerva vysokorychlostní trati, která protíná území obce Stráž od jihovýchodu směrem na severozápad přetíná přírodní park Valcha, jižní okraj CHKO Český les, prochází NRBC.			

<i>označení :</i> SL3	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> rezerva silničního koridoru ve střetu s regionální trati	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Stráž u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Rezerva silnice Českoleské tangenciály s obchvatem Stráže kříží stáv. regionální trať č. 184.			

Studánka

<i>označení :</i> SKK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Studánka		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízké zastoupení vodních ploch na území obce – celkem 2 ha, tj. 0,3% z celkové výměry obce (nejméně v ORP).			

<i>označení :</i> SKK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízká retenční kapacita území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Studánka		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízká retenční kapacita území daná vysokým zorněním zemědělské půdy (lesy soustředěny v západní části k.ú.).			

<i>označení :</i> SKO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> přivalové deště	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Studánka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i>			

Nad silnicí ve východní části k.ú. území ohrožené přivalovými dešti.

<i>označení :</i> SkO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> přivalové deště	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Studánka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Ohrožení Tachova při přivalovém dešti z ploch v k.ú. Studánka.			

<i>označení :</i> SkH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> zhoršená kvalita ovzduší	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Studánka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Část domácností stále topí tuhými palivy přesto, že je obec plynofikována – znečištění ovzduší.			

<i>označení :</i> SkT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Studánka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> 1/3 obce není odkanalizována stávající veřejnou kanalizací s ČOV.			

<i>označení :</i> SKT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Studánka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Chybí dopravní a technická infrastruktura pro vymezené pozemky ke stavbě RD.			

<i>označení :</i> SkU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Studánka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Ve Studánce narušena původní zástavba bytovými domy (6 bytovek, 5x4 a 1x6 bytů).			

<i>označení :</i> SkV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro hospodářský rozvoj území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Studánka		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro hospodářský rozvoj - územím obce prochází pouze jedna silnice a to III. třídy, nejsou zde významné hospodářské podniky, omezení rozvoje území			

Tachov

<i>označení :</i> TaU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Oldřichov u Tachova, Vítkov u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Poddolovaná území – stavební uzávěry.			

<i>označení :</i> TaO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> schází protipovodňová opatření	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Tachov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V sídle Tachov chybí protipovodňová opatření /poldry, retenční nádrže, valy, strouhy/ - město postupně realizuje plán protipovodňových opatření.			

<i>označení :</i> TaO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> území ohrožené záplavou	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Tachov, Oldřichov u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Povodňové ohrožení z pravobřežních přítoků řeky Mže pod přehradou – ohrožené lokality Světce, Tachov, Oldřichov.			

<i>označení :</i> TaO3	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> území ohrožené záplavou	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Velký Rapotín		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Velký Rapotín ohrožen povodní na Brtném potoce – není stanoveno zátopové území.			

<i>označení :</i> TaO4	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> území ohrožené záplavou	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Oldřichov u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Oldřichov ohrožen povodní na Brtném potoce – není stanoveno zátopové území.			

<i>označení :</i> TaK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízká retenční kapacita území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>

území obce Tachov	- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	ÚP (RP)
<i>popis :</i> Plošně meliorovaná zemědělská půda, snížená retence vody v krajině.		

<i>označení :</i> TaH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> průjezdná doprava	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Tachov - k.ú. Tachov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Růst automobilové dopravy – znečišťuje ovzduší, obtěžuje hlukem obytné zóny (potřeba obchvatu pro průjezdnou dopravu).			

<i>označení :</i> TaH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> odclonění výrobních zón	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Tachov, Oldřichov - k.ú. Tachov, Oldřichov u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Schází odclonění obytných zón od výrobních zón.			

<i>označení :</i> TaK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> velké plochy orné půdy	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Tachov, Vítkov u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Ekologicky nestabilní okolí na jih, východ a sever od města – velké plochy orné půdy.			

<i>označení :</i> TaK3	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> schází sanace území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Oldřichov u Tachova, Vítkov u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Není sanováno území zasažené důlní činností.			

<i>označení :</i> TaK4	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký koeficient ekologické stability	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Oldřichov u Tachova, Vítkov u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Velmi nízký koeficient ekologické stability (KES) = 0,63.			

<i>označení :</i> TaU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> negativní dominanta	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Tachov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Negativní dominanta – anténní stožár rozhlasového vysílače.			

<i>označení :</i> TaK5	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl lesů	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>

území obce Tachov	- vyplynul z podkladů pro RURÚ	ÚP (RP)
-------------------	--------------------------------	---------

popis :

Nízký podíl lesů celkem 726 ha – na 18 % území obce, soustředěny v severozápadní a východní části území města.

<i>označení :</i> TaK6	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl trvalých travních porostů	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Tachov		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

popis :

Nízký podíl trvalých travních porostů – 24% (635 ha) ze zemědělské půdy.

<i>označení :</i> TaD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází silniční obchvat	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Tachov – k.ú. Tachov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Chybějící severovýchodní obchvat města na silnicích II/198 a II/199 /veřejně prospěšná stavba Plzeňského kraje/.			

<i>označení :</i> TaD2	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází zapojení železnice	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Tachov – k.ú. Tachov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Do obslužnosti výrobních ploch není zapojena železnice.			

<i>označení :</i> TaT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace s ČOV	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Tachov, Oldřichov u Tachova, Mýto u Tachova, Velký Rapotín		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Biletín, část Oldřichova, Mýto, Velký Rapotín bez veřejné kanalizace a ČOV.			

<i>označení :</i> TaT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází napojení na ČOV	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Tachov, Oldřichov u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Část Oldřichova a Vilémov dosud nenapojeny na ČOV.			

<i>označení :</i> TaT3	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází dopravní a technická infrastruktura	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> území obce Tachov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Schází dopravní a technická infrastruktura v navržených rozvojových plochách..			

<i>označení :</i> TaJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbané památkové objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
----------------------------------	---	---	--------------------------------------

<i>lokalizace :</i> sídlo Tachov – k.ú. Tachov	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD	
<i>popis :</i> Chátrající východní část hradeb v Tachově /komplikované vlastnické vztahy/.			
<i>označení :</i> TaJ2	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbané památkové objekty	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Tachov – k.ú. Tachov	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD	
<i>popis :</i> Chátrající sýpka (bývalý kostel sv.Wolfganga) v Tachově.			

<i>označení :</i> TaJ3	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> zanedbaný významný objekt	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Tachov – k.ú. Tachov	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> neřešitelný ÚPD	
<i>popis :</i> Chátrající areál bývalého mlýna ve Světcích.			

<i>označení :</i> TaU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitá plocha	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> sídlo Tachov – k.ú. Tachov	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Nevyužitá plocha bývalého přírodního koupaliště.			

<i>označení :</i> TaV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivé životní prostředí	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Tachov	<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro příznivé životní prostředí - chybí protipovodňová opatření na řece Mže a Brtném potoce, plošná meliorace, velmi nízká retenční schopnost krajiny, město Tachov je obtěžováno průjezdnou dopravou, schází kanalizace s ČOV v sídlech Velký Rapotín, Mýto, v části Oldřichova			

<i>označení :</i> SL5	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> navržený silniční obchvat ve střetu s prvkem ochrany přírody a krajiny	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Tachov, Oldřichov u Tachova	<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Navržený silniční obchvat Tachova ve střetu s významným krajinným prvkem r.č. 438/11-43-11.			

<i>označení :</i> SL13	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení změn	<i>název :</i> navržený silniční obchvat ve střetu s turistickými trasami	<i>vývoj v čase :</i> řešeno v ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Tachov, Oldřichov u Tachova	<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Navržený silniční obchvat Tachova (II/199) ve střetu se stáv. cyklotrasou č. 2200 a hypotrasami u Oldřichova			

Tisová

<i>označení :</i> TiU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú Trnová u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Na části k.ú. Trnová u Tachova se nalézají stará poddolovaná území – stavební uzávěra.			

<i>označení :</i> TiO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> přivalové deště a záplava	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Trnová, k.ú. Trnová u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Trnová – ohrožení přivalovými dešti a povodní na Sedlišťském potoce (možný splav ornice).			

<i>označení :</i> TiO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> přivalové deště a záplava	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Kumpolec, k.ú. Kumpolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Kumpolec – ohrožení přivalovými dešti a povodní na Sedlišťském potoce (možný splav ornice).			

<i>označení :</i> TiK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízká retenční kapacita území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Území obce Tisová		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízká retenční kapacita území daná vysokým podílem zornění zemědělské půdy.			

<i>označení :</i> TiO3	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> vodní eroze půdy	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Kumpolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Přítomnost vodní eroze ve svažitých částech v okolí Sedlišťského potoka a jeho přítoků od Kumpolce a Jemnice.			

<i>označení :</i> TiH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> zhoršená kvalita ovzduší	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> Sídlo Tisová, k.ú. Tisová u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)

<i>popis :</i> Kotelna bytových domů spaluje fosilní paliva – zhoršuje v této lokalitě kvalitu ovzduší. Kotelna byla plynofikována.
--

<i>označení :</i> TiH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> průjezdna doprava	<i>vývoj v čase :</i> nový trvá pominul realizován
<i>lokalizace :</i> Sídlo Tisová a Trnová, k.ú. Tisová u Tachova, Trnová u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Sídla obtěžována hlukem a prachem z průjezdné dopravy na silnici II/199.			

<i>označení :</i> TiH3	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> hluková zátěž	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Sídlo Lhotka, k.ú. Kumpolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Provoz pily ve Lhotce obtěžuje obyvatele přilehlého sídla hlukem.			

<i>označení :</i> TiK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> narušený krajinný ráz	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Tisová u Tachova, Trnová u Tachova, Kumpolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Narušený ráz krajiny velkým zorněním zemědělské půdy.			

<i>označení :</i> TiK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl lesů	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Tisová u Tachova, Trnová u Tachova, Kumpolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Celkově nízká zalesněnost území, celkem 448 ha – na 22 % území obce.			

<i>označení :</i> TiI1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> špatný stav veřejného vodovodu	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Jemnice, k.ú. Jemnice u Tisové		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Špatný stav veřejného vodovodu v Jemnici.			

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
-------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

TiU2	závada technická	chybějící veřejný vodovod	nový trvá
<i>lokalizace :</i> Sídlo Kumpolec, k.ú. Kumpolec		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Kumpolci chybí veřejný vodovod.			

<i>označení :</i> TiU3	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> chybějící plynofikace	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Sídlo Trnová		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Trnová není plynofikována.			

<i>označení :</i> TiU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Sídlo Tisová		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Tisové narušen venkovský ráz bytovou zástavbou.			

<i>označení :</i> TiU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> demolice stavby	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Sídlo Tisová		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Zbourána budova barokního zámečku v Tisové.			

<i>označení :</i> TiU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužívaný park	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> Sídlo Tisová		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nevyužívaný, chátrající zámečkový park v Tisové. Soukromí vlastníků provádí základní údržbu.			

<i>označení :</i> TiJ1	<i>druh problému / závady :</i> závada jiná	<i>název :</i> chátrající stavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Sídlo Lhotka		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> - neřešitelný ÚPD
<i>popis :</i> Chátrající budova zámečku ve Lhotce.			

<i>označení :</i> TiU5	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Sídlo Tisová		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Uzavřený a nevyužívaný bývalý hospodářský areál Agroservisu v Tisové.			

<i>označení :</i> TiU6	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitý zemědělský areál	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i> Sídlo Jemnice		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Uzavřený a nevyužívaný zemědělský areál v Jemnici. Areál zakoupen, soukromý subjekt zde má chov krav a ovcí.			

<i>označení :</i> TiV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro příznivé životní prostředí a hospodářský rozvoj	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> Obec Tisová		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Špatné podmínky pro příznivé životní prostředí a hospodářský rozvoj. - malá zalesněnost území, vysoký podíl zornění zemědělské půdy, nízký koeficient ekologické stability (0,96). - nevyužité opuštěné zemědělské areály, minimum pracovních příležitostí, obyvatelé v převážné většině dojíždí za prací do sousedních obcí.			

<i>označení :</i> SL12	<i>druh problému / závady :</i> střety limitů se záměry na provedení	<i>název :</i> navržená trasa silnice ve střetu s vedením plynovodu	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Tisová u Tachova, Trnová u Tachova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Navržený koridor silnice II/199 ve střetu s trasou stáv. VTL plynovodu.			

Třemešné

<i>označení :</i> TrK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký podíl vodních ploch	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Třemešné		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Malé zastoupení vodních ploch na území obce – celkem 45 ha, tj. 0,9 % z celkové výměry obce.			

<i>označení :</i> TrO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> vodní eroze půdy	<i>vývoj v čase :</i> pominul
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>

k.ú. Dubec, Třemešné, Nová Ves pod Přimdou	- součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	ÚP (RP)
<i>popis :</i> Sídla Dubec, Bezděkov, Třemešné a Nová Ves při větších deštích ohroženy splavem ornice – eroze půdy. Okolí sídel zatrávněno, území není ohroženo.		

<i>označení :</i> TrH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> zhoršená kvalita ovzduší	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Třemešné		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Území není plynofikováno, vytápění na tuhá paliva – zhoršení kvality ovzduší především v Třemešné a Bezděkově (hůře provětrávány).			

<i>označení :</i> TrH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> průjezdná doprava	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Dubec, Pavlíkov, Třemešné, Nová Ves – k.ú. Dubec, Pavlíkov u Třemešného, Třemešné, Nová Ves pod Přimdou		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Sídlo Dubec, Pavlíkov obtěžovány hlukem a prachem z průjezdné dopravy. Sídlo Třemešné a Nová Ves obtěžovány především zemědělskou dopravou.			

<i>označení :</i> TrO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> poruchy na tranzitní síti	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Dubec, Třemešné, Pavlíkov u Třemenného		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Hrozba poruch na tranzitním VVTL plynovodu.			

<i>označení :</i> TrU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> narušení krajinného rázu technickou infrastrukturou	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Nová Ves pod Přimdou, Bezděkov u Třemešné, Třemešné		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Krajinný ráz narušen u Nové Vsi a Bezděkova vedením velmi vysokého napětí.			

<i>označení :</i> TrK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nižší podíl zemědělské půdy	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Třemešné		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nižší podíl zemědělské půdy - 32% z celkové výměry obce, z toho orná 41% (670 ha) a trvalé travní porosty 58% (934 ha).			

<i>označení :</i> TrT1	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejný vodovod	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Dubec, Pavlíkov – k.ú. Dubec, Pavlíkov u Třemenného		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Dubci a Pavlíkově není veřejný vodovod (obyvatelé odkázány na studny).			

<i>označení :</i> TrT2	<i>druh problému / závady :</i> závada technická	<i>název :</i> schází veřejná kanalizace	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Dubec, Pavlíkov, Nová Ves - k.ú. Dubec, Pavlíkov u Třemenného, Nová Ves pod Přimdou		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V Nové Vsi, Dubci a Pavlíkově není veřejná kanalizace s ČOV. V Nové Vsi vybudována kanalizace s kořenovou ČOV (2014).			

<i>označení :</i> TrU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá bytová zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Třemešné – k.ú. Třemešné		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Rušivá zástavba bytových domů v Třemešné, nejsou v souladu s původní zástavbou.			

<i>označení :</i> TrU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> nevyužitá plocha	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Nová Ves – k.ú. Nová Ves pod Přimdou		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Chybějící zástavba v jižní části Nové Vsi (torzo návsi směrem na Železnu).			

<i>označení :</i> TrU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází sportovní plocha	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Třemešné		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Chybějí zařízení pro sport, sportovní plochy.			

<i>označení :</i> TrU5	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází veřejné koupaliště	<i>vývoj v čase :</i> nový
<i>lokalizace :</i> území obce Třemešné		<i>vznik údaje :</i> - vyplynul z podkladů pro RURÚ	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Na území obce schází veřejné koupaliště.			

<i>označení :</i> TrV1	<i>druh problému / závady :</i> problém z vyváženosti vztahu ÚP	<i>název :</i> podmínky pro hospodářský rozvoj území a soudržnost společenství obyvatel	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Třemešné		<i>vznik údaje :</i> - součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Posílit pilíř pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel - obec leží mimo hlavní dopravní tahy, pouze sídlo Nová Ves má přímé napojení na silnici II/198, nedostatečná technická infrastruktura v území, celkově malý zájem o výstavbu - z většiny sídel je dlouhá dojezdová vzdálenost do hospodářských center, je zde nedostatečná technická infrastruktura, malá nabídka pracovních příležitostí, minimální občanská vybavenost			

Zadní Chodov

<i>označení :</i> ZcU1	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> poddolované území	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Zadní Chodov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> V západní části k.ú. Zadní Chodov ukončena těžba uranu – trvalé stavební uzávěry na poddolovaném území.			

<i>označení :</i> ZcO1	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> přivalové deště	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlo Zadní Chodov - k.ú. Zadní Chodov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Zadní Chodov občas zaplavován přivalovými dešti ze severozápadní strany.			

<i>označení :</i> ZcO2	<i>druh problému / závady :</i> ohrožené území	<i>název :</i> výskyt místních záplav	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Zadní Chodov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Při velké vodě na Chodovském potoce jsou ohroženy vodní zdroje a most..			

<i>označení :</i> ZcH1	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> zhoršená kvalita ovzduší	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> území obce Zadní Chodov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Území není plynofikováno, vytápění pouze na tuhá paliva – zhoršení kvality ovzduší.			

<i>označení :</i> ZcH2	<i>druh problému / závady :</i> závada hygienická	<i>název :</i> průjezdná doprava	<i>vývoj v čase :</i> řešeno ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Zadní Chodov, Kyjov u Zadního Chodova		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR
<i>popis :</i> Hluková zátěž a zhoršování ovzduší průjezdnou dopravou vedenou sídly Zadní Chodov a Kyjov– silnice II/201.			

<i>označení :</i> ZcK1	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> sanace území	<i>vývoj v čase :</i> řešeno ÚPD
<i>lokalizace :</i> k.ú. Zadní Chodov		<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Existence hald po uranových dolech - jsou pomalu likvidovány (drcení na šmandu a rozvoz na posypy komunikací) – probíhá sanace území.			

<i>označení :</i> ZcK2	<i>druh problému / závady :</i> závada ve využití krajiny	<i>název :</i> nízký koeficient ekologické stability	<i>vývoj v čase :</i> řešeno ÚPD
----------------------------------	---	---	--

<i>lokalizace :</i> území obce Zadní Chodov	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)
<i>popis :</i> Nízký koeficient ekologické stability (KES) = 0,94.		

<i>označení :</i> ZcD1	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> špatné technické parametry silnice	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> k.ú. Kyjov u Zadního Chodova	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ZÚR	
<i>popis :</i> Průtahová silnice II/201 Zadním Chodovem i Kyjovem – závada křižovatky v Kyjově a zatáčky před Kyjovem.			

<i>označení :</i> ZcD2	<i>druh problému / závady :</i> závada dopravní	<i>název :</i> schází chodník	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlu Zadní Chodov - k.ú. Zadní Chodov	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Chybějící chodník v Zadním Chodově.			

<i>označení :</i> ZcU2	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> schází sportovní plocha	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlu Zadní Chodov - k.ú. Zadní Chodov	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Schází zde další sportovní zařízení (volejbalové a tenisové hřiště nebo víceúčelové hřiště).			

<i>označení :</i> ZcU3	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> původní zástavba potlačena	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlu Kyjov – Kyjov u Zadního Chodova	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Kyjov – původní zástavba výrazně potlačena.			

<i>označení :</i> ZcU4	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá hospodářská zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlu Kyjov – k.ú. Kyjov u Zadního Chodova st.p.č. 69	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> V Kyjově nevyužívaná stáj.			

<i>označení :</i> ZcU5	<i>druh problému / závady :</i> závada urbanistická	<i>název :</i> rušivá hospodářská zástavba	<i>vývoj v čase :</i> trvá
<i>lokalizace :</i> sídlu Kyjov – Kyjov u Zadního Chodova	<i>vznik údaje :</i> - součástí prvních vydaných ÚAP v 12/2008	<i>řešení v ÚPD :</i> ÚP (RP)	
<i>popis :</i> Stodola v Kyjově v havarijním stavu.			

<i>označení :</i>	<i>druh problému / závady :</i>	<i>název :</i>	<i>vývoj v čase :</i>
-------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

ZcV1	problém z vyváženosti vztahu ÚP	podmínky pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj území a soudržnost společenství obyvatel	trvá
<i>lokalizace :</i>		<i>vznik údaje :</i>	<i>řešení v ÚPD :</i>
území obce Zadní Chodov		- součástí vydané 1.úplné aktualizace ÚAP v 12/2010	ÚP (RP)
<i>popis :</i>			
<p>Posílit pilíř pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel</p> <p>- velké vodě na Chodovském potoce ohroženy most a vodní zdroje, hluková zátěž a zhoršování ovzduší průjezdnou dopravou obcemi, sídla nejsou plynofikována, území je negativně ovlivněno haldami hlušiny po těžbě uranové rudy, velmi nízká ekologická stabilita území</p> <p>- nedostatečná technická infrastruktura, obec nemá připraveny stavební pozemky, útlumu hospodářského rozvoje</p> <p>- v území není řešeno čištění odpadních vod, minimální občanská vybavenost, obyvatelé dojíždí za prací do okolních hospodářských center</p>			

VI. Problémy k řešení jinými nástroji veřejné správy

- Mikroregiony Borsko a Lučina společně ve spolupráci se správou Chráněné krajinné oblasti Český les by měly dát zpracovat rozvojovou studii Cestovní ruch na území Českého lesa, která by měla přezkoumat hlavní atraktivity a lokality služeb vč. možného vývoje a s ohledem na zájmy CHKO Český les. Tento systém by měl být následně převzat do územních plánů obcí.
- Měla by být vyjasněna odpovědnost a zainteresovanost za územní systém ekologické stability. Bez funkčních prvků je jeho význam omezený. Nikdo o něj nepečuje. Tyto plochy jsou pouze vymezeny a mají právní ochranu.
- Podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny.
- Státní podpora kvalitativní výměny kotlů ústředního vytápění.
- Podpora nejen projektování, ale i realizace komplexních pozemkových úprav.
- Podpora rozvoje hromadné dopravy.
- Podpora práce doma.